

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC ENGENHARIA QUÍMICA

CET 1011 Engenharia Auxiliada por Computador

LISTA DE EXERCÍCIOS

Passos sugeridos

1. Abrir um novo esboço 2D

Crie um novo documento no SolidWorks e selecione o plano frontal (Front Plane) para iniciar o esboço.

2. Desenhar o contorno da peça

Utilize as ferramentas de *linha (Line)* e/ou *retângulo (Rectangle)* para traçar a forma externa da peça de acordo com as medidas fornecidas.

3. Inserir os furos

Use a ferramenta *círculo (Circle)* para criar os dois furos. Posicione-os corretamente em relação às arestas, seguindo as dimensões indicadas na figura.

4. Aplicar as cotas

Utilize a ferramenta *Smart Dimension* para inserir todas as cotas da peça. Verifique se as dimensões estão consistentes com a figura fornecida.

5. Finalizar o esboço

Confirme se o esboço está totalmente definido (linhas pretas no SolidWorks indicam que o desenho está totalmente restrito).

6. Salvar o modelo

Salve o arquivo com o nome Peca_2Furos.SLDPRT.

Exercício 1: Modelagem 2D no SolidWorks

A figura 1 apresenta uma peça com dois furos e suas respectivas dimensões. O objetivo é modelar a peça em 2D no SolidWorks e inserir as cotas conforme indicado.




Figura 1: Projeto de uma peça em cortes com dois furos.

Exercício 2: Modelagem 2D peça em forma de X

A figura a seguir apresenta uma peça em 2D no formato de X com um furos no centro e suas respectivas dimensões. Modele a peça no SolidWorks e insira todas as cotas conforme indicado na figura 2.




Figura 2: Projeto para fabricação de um flange angular

Exercício 3: Modelagem 2D de uma peça angular

A figura a seguir apresenta uma peça em 2D com três furos sendo dois nas extremidades e um no centro e suas respectivas dimensões. Modele a peça no SolidWorks e insira todas as cotas conforme indicado na figura 3..




Figura 3: Modelagem 2D de uma peça angular