

● CMM 机床做自动化需要具备的功能：

NO.	功能	说明
1	网线口（硬件）	三坐标电脑需要一个单独接局域网的网线口
2	程式调用接口	需要提供 API 资料
3	设备状态监控接口	设备状态监控、坐标监控、运行程式名称监控等，需要提供 API 资料；
4	设备远程控制接口	远程选择加工程式，远程启动机床，需要提供 API 资料。
5	三坐标急停线（硬件）	可以通过此线急停三坐标机床，要求配置，如果没有会有安全隐患；
6	换针架	如果测量电极&工件有频繁换针需求，建议配置。
7	自动测座	如果测量电极&工件有频繁测针转角度需求，建议配置。