

● Sodick EDM 机床做自动化需要具备的功能：

NO.	功能	说明
1	网线口（硬件）	以太网端口
2	自动升降油槽	可使用代码控制油槽上升到指定高度
3	自动化接口	6485 端口，程式上传、设备监控、远程启动等功能；
4	MR 头（C 轴）	没有 C 轴在自动化加工时会有较多限制，需要提前沟通确认；
5	航空插头	工件/电极交换器输入/输出接口（EROWA A 型） EROWA ROBOT INTERFACE (A-TYPE)
6	宏变量功能	标配
7	机床主轴使用气动卡盘（带气密孔）	如果机床原厂安装的气动卡盘，一般都带气密孔，机床如果不带气密孔，具有安全隐患；