

# MonoFab Producción electrónica

M.C. Javier Osorio Figueroa

28 de junio de 2025



## Introducción

- Página de MonoFab SRM 20.
- Liga de descarga.



## Camas de sacrificio

Colocar la placa sobre la cama de sacrificio con cinta doble cara



Atornillar lo suficiente, evitando pandear la cama.

## Herramental



## Orden de corte con su herramienta

Los pasos siguientes son el orden de los cortes.


- Perforaciones (0.8mm)
- Pistas y/o etiquetas (Cortador en V)
- Borde corte contorno de la placa (2mm)

Con cada paso, es necesario cambiar la herramienta de corte.


#### **NOTA**

La velocidad de corte recomendada en perforación es menor o igual a 0.4 mm/s.


### **VPanel**



## **VPanel**



## **VPanel**



Se recomienda agregar pistas y etiquetas al mismo tiempo, perforaciones y bordes deben ser por aparte.

# Bibliografía

- 1 Theodore Wildi "Máquinas eléctricas y sistemas de potencia", Sexta edición, International Thomson Editores
- 2 Stephen J. Chapman "Máquinas eléctricas", Tercera edición, Mc Graw Hill