

Лабораторная работа 3

- 1. Используя соглашение Денавита-Хартенберга, напишите функцию, которая по параметрам r, α, d, θ возвращает матрицу 4×4 соответствующего преобразования в однородных координатах.
 - Вызовите функцию, используя следующие значения параметров: $r=5, \ \alpha=0, \ d=3, \ \theta=\pi/2.$
- 2. Используя предыдущую функцию, реализуйте еще одну, которая по положению шарниров и губок схвата возвращает глобальные координаты 10 точек на манипуляторе.

Реальная модель робота выглядит следующим образом:



Следующая схема соответствует «нулевому» положению робота, когда все шарниры находятся в положении 0 рад. В качестве глобальной системы координат принята система 0. Оси Z_1 , Z_2 , Z_3 ортогональны листу и смотрят за него.



На вход функции подаются значения углов шарниров $\theta_1,\ \theta_2,\ \theta_3,\ \theta_4,\ \theta_5$ (в радианах) и расстояние между губками схвата g.

Функция должна возвращать матрицу 10×3 , каждая строка которой содержит координаты x, y, zконкретной точки в глобальной системе координат (системе 0).

Первые 5 строк представляют:

- положение системы 0 в глобальной системе координат
 положение системы 1 в глобальной системе координат
 положение системы 1 в глобальной системе координат
- положение системы 2 в глобальной системе координат
- положение системы 3 в глобальной системе координат
- положение системы 4 в глобальной системе координат

Остальные пять строк описывают положение схвата (зеленые точки на схеме выше), а именно:

- положение точки [0, 0, -e] системы 5 в глобальной системе координат
- положение точки [g/2, 0, -c] системы 5 в глобальной системе координат
- положение точки [-g/2, 0, -e] системы 5 в глобальной системе координат
- положение точки [g/2, 0, 0] системы 5 в глобальной системе координат
- положение точки [-g/2, 0, 0] системы 5 в глобальной системе координат

Дважды вызовите функцию:

- \bullet для нулевого положения робота, когда $\theta_1=0,\; \theta_2=0,\; \theta_3=0,\; \theta_4=0,\; \theta_5=0,\; g=0$
- для положения, при котором шарниры повернуты согласно параметрам:

$$\theta_1 = \pi, \qquad \theta_2 = \pi/2, \qquad \theta_3 = \pi/2, \qquad \theta_4 = -\pi/2, \qquad \theta_5 = -\pi/6, \qquad g = 2$$

