Амперметр цифровой 0...10A (с шунтом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Uпит	7 - 30B
Іпотр	< 30mA
Дискретность отсчета	
Погрешность	
Диапазон рабочих температур	
Входной ток	

Амперметр предназначен для индикации постоянного тока в источниках питания, зарядных устройствах стендах, приборных стойках и др.

Схема электрическая принципиальная



