
[WEEK 4 : 진행 상황]




[WEEK 4 : BOM]

대분류	소분류	품명	수량(ea)	단위가격(원)	총액(원)
electronic parts	MCU	TI tms570 launchpad	1	37570	37570
	LCD	LC1621 LCD	1	7700	7700
	Weight Sensor	Load cell BND-611N 1kg	1	25300	25300
	Weight sensor adc IC	HX711 Module (24bit AD)	1	1540	1540
	Drop Sensor	photo interrupter	1	1760	1760
	Temperature sensor	ETH-01DV	1	8910	8910
	UV-LED	uv-c 4545 smd led 5mW	3	5000	15000
	IR receiver + control board	(chinese)	1	2000	2000
	step motor controller	ULN2003 Module	1	1300	1300
	step motor for valve control	28BYJ-48	1	1200	1200
	FAN		1	17500	17500
	TEC Module	TEC-12705	2	5400	10800
	Relay		2	2000	4000
	Camera	usb3.0	1	70000	70000
Mechanical parts	door switch	ramps 1.4 limit switch	1	2400	2400
	펠티어 단열스폰지	펠티어 단열스폰지	1	600	600
	Peltier heatsink	Peltier-Heatsink-Set(협신전자)	1	16500	16500
	LED PCB	smd led 기판	1	1800	1800
	투명튜브	에어호스 6mm	1	800	800
	electric wire	0.3SQ × 12C 10color 1m	1	1300	1300
	wire mold	wire duct PVC 사각몰드 밤색 1호	3	300	900
	문경첩	경첩	2	1000	2000
	문고리	문고리	1	1000	1000
	문자석	문자석	1	1200	1200
	case	플라베니아 5T 회색	1	4950	4950
	단열재	압축스티로폼 20mm	1	2000	2000
	물병	물병_티보틀	1	5000	5000
	실리콘마개	SL.Sto6105 (싸이랩코리아)	1	4500	4500
	Water valve	FSC0600 호스6mm 미세조절	1	2600	2600
	Water tank	daiso 1001333	2	1760	3520
	Li-no 2800m Ab 35C	Li-po 2800m Ab 35C	1	51900	51900
	3D Printer	Ender 3	1	230000	230000
		PLA 필라멘트 1kg	1	17500	17500
	3D Printing material 돌트너트		1		
	글드니트 더치기구	m3,m4,m5 볼트 너트 와셔 세트(은색) 더치기구	1	6100	6100
	니시기구	トレイント	1	19500	19500

[WEEK 4 : 상세 진행 상황]

기구 설계 -> 3D 프린팅 -> 기구결합



[WEEK 4 : 상세 진행 상황, 문제 & 해결방안]

발생문제 1

기구 설계 - 모터와 밸브 사이 브라켓 사이즈


- 드랍 센서 지지대 크기


-> 값 대강 설정 시 오차 발생

-> 재수정 반복

해결방안

부품 3D 입체화 -> ASM -> 이격 조사한다.





[WEEK 4 : 상세 진행 상황, 문제 & 해결방안]


발생문제 2


해결방안

3D 프린팅 공차 - M3 M4 M5 탭 인쇄 시 작다. 원인분석 : 직진 공차 0.2~0.3 그러나 원형 공차 0.5mm ~1mm이상

인쇄 테스트 : 전체 사이즈 100%->102%->101%


< 3D PRINTER >






[WEEK 4 : 상세 진행 상황]

기구 설계 -> 3D 프린팅 -> 기구결합





[WEEK 4 : 진행 상황]



[WEEK 4 : 상세 진행 상황, 문제 & 해결방안]

발생문제 3

HET TIMER Count 동작하지 않음


< source code & HalCoGen >

void wait 66us(uint32 delay){ delay*=5000; //100us hetRAM1->_ostruction[0].Data=0; // hetResetTimestamp()와 심 while(((hetRAM1->Instruction[0].Data)>>7)<delay)</pre> 6710*5000=33,550,000 /* Task1 */ void vTask1(void *pvParameters) 0x 1FF FFFF = 33,554,431for(::) /* Taggle HLT[1] with timer tick */ gioSetBit(hetPORT1, 17, gioGetBit(hetPORT1, 17) ^ 1); gioSetBit(gioPORTB, 6, gioGetBit(gioPORTB, 6) ^ 1); wait 66us 6710); // 6710*5000=33,550,000으로 2^25(33554 < source code > HAL Code Generator - Z:\home\koitt\project\IntegrationProj File Edit View Tools Window Help Pwm 0-7 Pwm Interrupts Edge 0-7 Edge Interrupts Global Timing Configuration Enable Ram Parity HR Clock (MHz): 110.000 VCLK2 (MHz): 100.000 Loop Time (ns): 20| HR Clock (MHz): 00.000 10ns 로 낮춰도 안돌아감 13.3ns가 한계 (75MHz) < HalCoGen >


해결방안

발생 원인 : 타이머 카운트 오버플로 해당 내부 레지스터 확인 및 데이터시트 참고 분석 -> counter bit 25임을 확인.

< Datasheet >




[WEEK 4 : 진행 상황]



[WEEK 4 : 상세 진행 상황]


- * FreeRTOS 예제 학습
- * 개념 학습
 - Binary semaphore vs Mutex
 - Event Groups
 - Task & Queue
 - Watchdog

••••



[WEEK 4: 차주 목표]

* Ethernet 코딩: MCU <-> DSP 소켓



- FreeRTOS로 코드 이식
- 배선
- Debug