# OPL-PACK-ENCAJONADORA

## Limpieza y control-Reapriete e inspección- Lubricación

## Reapriete e inspección

*Mantenimiento Autónomo*

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 01 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-01 | Tema: Revisión de mangueras | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Realizar una correcta lubricación de l eje de elevación del dosificador de cajas | | |

***Materiales***

***Visual***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Verificar correcto funcionamiento de las mangueras , que no tengan fugas de aire y en caso de encontrar anomalías proceder a corregir***

3D Determino Defino Decido

***Frecuencia***

***Mensual***

| | | |
|---|---|---|
| **Preparó:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| **Carlos Córdova** | **Ing. Cesar Brocel** | **Ing. Cesar Brocel** |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 02 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-02 | Tema: Revisión de racores | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Realizar un correcto ajuste o verificación de los racores | | |




| | |
|---|---|
| ***Materiales*** | ***Visual*** |
| ***Trabajos a ejecutar*** | ***1- Verificar correcto funcionamiento de los racores, que no tengan fugas de aire y en caso de encontrar anomalías proceder a corregir.*** |
| ***Frecuencia*** | ***Mensual*** |

| Preparó: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Carlos Córdova | Ing. Cesar Brocel | Ing. Cesar Brocel |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 03 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-03 | Tema: Revisión de pernos de sujeción de cabezal | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Revisar el estado de los pernos en caso de anomalía cambiar o corregir. | | |




***Materiales***

***Llave 13***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Revisar los 16 pernos de los ejes de accionamiento del centrador de cajas, realizar reapriete en caso de no estar ajustados.***

***Frecuencia***

***Semanal***

| | | |
|---|---|---|
| **Preparó:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| **Carlos Córdova** | **Ing. Cesar Brocel** | **Ing. Cesar Brocel** |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 04 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-04 | Tema: Revisión de chupas | Fecha: 01/02/2016 |

**Objetivo:** Tener conocimiento sobre cuando se debe realizar un cambio o arreglo de chupas .

***Materiales***

***Visual***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Revisar el estado de las chupas antes del inicio de producción, probar con botellas en el equipo, mantener stock de repuestos en el equipo, en caso de falla proceder a cambiar las chupas.***

***Frecuencia***

***Cada cambio de SKU'S***

| | | |
|---|---|---|
| **Preparó:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| **Carlos Córdova** | **Ing. Cesar Brocel** | **Ing. Cesar Brocel** |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 05 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-05 | Tema: Calibración de enfiladores | Fecha: 01/02/2016 |

**Objetivo:** Realizar una correcta calibración de enfiladores según botella a utilizar



***Materiales***

***Llave 17***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Realizar la calibración de enfiladores antes de iniciar producción, Dar el espacio correcto entre las barandas para el libre paso de la botella según su altura y ancho, aflojando los pernos en la parte superior de las barandas, hasta quedar bien calibrado.***

***Frecuencia***

***Cada cambio de SKU'S***

| Preparó: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Carlos Córdova | Ing. Cesar Brocel | Ing. Cesar Brocel |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 06 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-06 | Tema: Altura del dosificador de cajas | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Realizar una correcta calibración del dosificador de cajas darle la altura necesaria | | |

***Materiales***

***Manual, EPP***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Dosificar a la altura de la caja con la manija que se encuentra en la parte inferior, verificar correcto funcionamiento.***

***Frecuencia***

***Cada cambio de SKU'S***

| Preparó: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Carlos Córdova | Ing. Cesar Brocel | Ing. Cesar Brocel |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 07 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-07 | Tema: Uñas separadoras de cajas | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Realizar una correcto alineamiento de cajas de cajas | | |



***Materiales***

***Manual, EPP***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Calibrar las uñas separadoras de cajas, se afloja el volante de separación y se ajusta para caja que se va utilizar, dando la distancia correcta de una caja a la otra.***

***Frecuencia***

***Cada cambio de SKU'S***

| Preparó: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Carlos Córdova | Ing. Cesar Brocel | Ing. Cesar Brocel |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 08 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-08 | Tema: Transporte de cajas | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Realizar calibración correcta del transporte de cajas. | | |



***Materiales***

***Manual, EPP***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Aflojar el volante de seguridad del transporte de cajas, se calibra para que quede ajustado y alineados las cajas con los cabezales.***

***Frecuencia***

***Cada cambio de SKU'S***

| Preparó: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Carlos Córdova | Ing. Cesar Brocel | Ing. Cesar Brocel |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 09 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-09 | Tema: Revisión temple de cadenas | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Realizar calibración correcta de la altura de checkmat | | |

| | |
|---|---|
| ***Materiales*** | ***Manual, EPP*** |
| ***Trabajos a ejecutar*** | - Apretar el templador de la cadena de salida y asegurarse que se encuentren bien fijados<br>- Verificar que los templadores estén funcionando correctamente y que la cadena no vibre |
| ***Frecuencia*** | ***Cada cambio de SKU'S*** |

| | | |
|---|---|---|
| BIELA ECUADOR | **OPL – LECCION DE UN PUNTO** | BIELA ECUADOR |
| **Revisión**: 09 | **MANTENIMIENTO AUTONOMO:** | Condición Básica |
| **Código**: OPL-PACK-ENCA-REAP-09 | Tema: Checkmat de cajas | Fecha: 01/02/2016 |
| **Objetivo:** Realizar calibración correcta de la altura de checkmat | | |




***Materiales***

***Manual, EPP***

***Trabajos a ejecutar***

***1- Calibrar la altura del checkmat según el tamaño de las cajas a utilizar***

***Frecuencia***

***Cada cambio de SKU'S***

| | | |
|---|---|---|
| **Preparó:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| **Carlos Córdova** | **Ing. Cesar Brocel** | **Ing. Cesar Brocel** |