UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Maestria en Ciencia de Datos.

Metodos Estadisticos Multivariados Reporte Estadistico

MET.Rosa Isela Hernández Zamora

Alumnos: Jesus Emmanuel Ramos Davila Marco Antonio Obregon Flores Matricula: 1439401

Fecha entrega: 03/28/2023

Indice

Introducción

Análisis descriptivo del conjunto de datos

Análisis de Componentes Principales/ Factores/ Discriminante/ Conglomerado

Análisis de Factores

El Análisis Factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos.

Para desarrollar el análisis de factores se realizaran pasos previos tales como estandarizar los datos , verificar si los datos cumplen la **normal multivariada**, revisar la **matriz de correlaciones** y realizar **supuestos e hipótesis**.

Paso 1: Carga de Datos

```
## # A tibble: 1,330,816 x 12
##
         u_q coolant stator_win~1
                                       u_d stato~2 motor_~3
                                                                  i_d
                                                                           i_q
##
       <dbl>
               <dbl>
                            <dbl>
                                             <dbl>
                                                                <dbl>
                                     <dbl>
                                                      <dbl>
                                                                         <dbl>
                             19.1 -0.350
##
   1 - 0.451
                18.8
                                              18.3
                                                    2.87e-3
                                                             4.42e-3
                                                                      3.28e-4
                             19.1 -0.306
   2 -0.326
                18.8
                                              18.3 2.57e-4
##
                                                             6.06e-4 -7.85e-4
##
   3 -0.441
                18.8
                             19.1 -0.373
                                              18.3 2.35e-3
                                                            1.29e-3
                                                                      3.86e-4
   4 -0.327
                18.8
                             19.1 -0.316
                                              18.3 6.10e-3 2.56e-5
                                                                      2.05e-3
##
   5 - 0.471
                18.9
                             19.1 -0.332
                                              18.3
                                                    3.13e-3 -6.43e-2
                                                                      3.72e-2
   6 -0.539
                18.9
                                  0.00915
                                              18.3 9.64e-3 -6.14e-1
##
                             19.1
                                                                      3.37e-1
##
   7 - 0.653
                18.9
                             19.1
                                   0.239
                                              18.3
                                                    1.34e-3 -1.01e+0
                                                                      5.54e-1
   8 -0.758
                19.0
                             19.1
                                   0.395
                                              18.3
                                                    1.42e-3 -1.29e+0
                                                                      7.06e-1
##
   9 -0.727
                19.0
                             19.1 0.547
                                              18.3 5.77e-4 -1.49e+0
                                                                      8.17e-1
                19.0
## 10 -0.874
                             19.1 0.579
                                              18.3 -1.25e-3 -1.63e+0
                                                                      8.98e-1
## # ... with 1,330,806 more rows, 3 more variables: stator_yoke <dbl>,
       ambient <dbl>, torque <dbl>, and abbreviated variable names
      1: stator_winding, 2: stator_tooth, 3: motor_speed
```

Paso 2: Estandarizar datos

```
##
                       coolant stator_winding
                                                     u_d stator_tooth motor_speed
## [1,] -1.27834410 -0.8311962
                                 -1.43987472
                                                           -1.4450026 -1.2150662
                                              0.4603935
   [2,] -1.29998946 0.3778941
                                  -0.40021908
                                              0.4642469
                                                           -0.2280093
                                                                       -1.2150626
   [3,]
        0.68739232 1.3867850
                                  1.38311958 -1.1322555
                                                            1.5957661
                                                                        1.4795303
                                                           -0.1277971
  [4,]
        0.08919665 -0.5129853
                                  0.08196488 -1.1405594
                                                                       -0.2900407
## [5,]
        0.93365153 -0.8302683
                                  -1.35853668
                                              0.4270964
                                                           -1.2968917
                                                                       -0.1372255
## [6,] -0.94387184 -0.8088649
                                  -0.87802889
                                              0.2524234
                                                           -1.0398530
                                                                       -1.0803338
               i_d
                                       pm stator_yoke
                                                         ambient
                          i_q
        1.0333025 -0.4371630 -0.09350299 -1.37623227
                                                      0.7425053 -0.3724405
## [1,]
        1.0333128 -0.4371546
                              0.71427036 -0.04505362 0.9194281 -0.4450275
  [3,] -0.9582591
                   0.1539443
                              1.71937546
                                          1.60801206
                                                       0.9222913
## [4,] -0.2317817
                   1.7182056 -0.41674479 -0.39157610 -0.7370514
        1.0332965 -0.4371743 -1.20503791 -1.20390935 -0.3008730 -0.4487295
## [6,]
        0.3984230 1.0283933 -1.35716354 -1.04509760 -0.8976195 0.9337019
```

Paso 3: Revisar de cumplimiento de normal multivariada

Para este cumplimiento de normal multivarida creamos nuestras hipótesis

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3...\mu_k$$

 $H_1: \mu_1 \neq \mu_2... \neq \mu_k$

Para el cumplimiento de normal univariada creamos de igual manera nuestras hipótesis


Ho : los datos provienen de una distribución normal.

H1: los datos provienen de otra distribución.

##		Test	Variable	Statistic	p value	Normality
##	1	Anderson-Darling	u_q	12.0822	<0.001	NO
##	2	Anderson-Darling	coolant	37.8195	<0.001	NO
##	3	Anderson-Darling	stator_winding	3.6821	<0.001	NO
##	4	Anderson-Darling	u_d	13.2541	<0.001	NO
##	5	Anderson-Darling	stator_tooth	4.5108	<0.001	NO
##	6	Anderson-Darling	motor_speed	11.8267	<0.001	NO
##	7	Anderson-Darling	i_d	17.9452	<0.001	NO
##	8	Anderson-Darling	i_q	8.2897	<0.001	NO
##	9	Anderson-Darling	pm	2.6402	<0.001	NO
##	10	Anderson-Darling	stator_yoke	6.2023	<0.001	NO
##	11	Anderson-Darling	ambient	3.2206	<0.001	NO
##	12	Anderson-Darling	torque	8.5511	<0.001	NO

Observaciones: Se observa que no se cumplio con la prueba de normal multivariada dado su *p-valor* es **0** menor a alfa **0.05**, re rechaza **Ho** los datos **no provienen de una normal multivariada**, con respecto a las pruebas de **normalidad univariada** se observa que ninguna variable cumplio con normalidad dados sus *p-valores* cercanos al cero y menores a alfa **0.05** por lo tanto los datos siguen otro tipo de distribución.

Paso 4: Grafica de correlaciones



Observaciones: Se observa fuertes correlaciones tanto positivas como negativas, Las correlaciones mas notables mostradas en la grafica son:

Relacion	Coeficiente	
coolant & stator_tooth	0.67	
stator_winding & stator_tooth	0.97	
stator_winding & i_d	-0.63	
$u_q \& motor_speed$	0.62	
u_d & i_q	-0.73	
$motor_speed \ \& \ i_d$	-0.71	
stator_tooth & pm	0.86	
stator_winding & pm	0.83	
coolant & stator_yoke	0.86	
stator_winding & stator_yoke	0.86	
stator_tooth & stator_yoke	0.95	
pm & stator_yoke	0.78	
coolant & ambient	0.59	
stator_tooth & stator_yoke	0.95	
pm & ambient	0.56	
u_d & torque	-0.76	
$i_q \& torque$	1	

Observaciones: Se observa una cantidad de fuertes correlaciones arriba de 0.70, tanto negativas como positivas. Una de las correlaciones más notorias es una correlación perfecta entre la variable $\mathbf{i}_{\mathbf{q}}$ \mathbf{y} torque las cual es de 1.

Paso 5: Prueba de esfericidad

Para esta prueba se usara la prueba de esfericidad de bartlett la cual sirve para identificar si la correlación entre pares de variables es cero o no.

Definimos nuestras hipótesis

Ho: La correlación entre cada par de variables es cero H1: La correlación entre cada par de variable diferente de cero

```
##
## Attaching package: 'psych'

## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
##
## %+%, alpha


## $chisq
## [1] 2300.478
##
## $p.value
## [1] 0
##
## $df
## [1] 66
```

Observaciones: Dado que el p_valor es menor a alfa $\mathbf{0.05}$, se rechaza Ho por lo tanto las correlaciones son diferente de 0.

Paso 6: Determinar numero de factores

Para determinar el número de factores, procederemos a realizar un Análisis de Componentes Principales (PCA), el cual nos sugerirá el número de factores a considerar.

Parallel Analysis Scree Plots



Parallel analysis suggests that the number of factors = 3 and the number of components = 3

Observaciones: Se puede observar que el numero factores optimo esta entre 3 y 4, Procedemos a obtener un resumen del análisis PCA para revisar cuanta varianza explicada es la que se tiene cuando se toman 3 o 4 componentes.

```
## Importance of components:
##
                             PC1
                                    PC2
                                           PC3
                                                   PC4
                                                          PC5
                                                                   PC6
                                                                           PC7
## Standard deviation
                          2.2293 1.7819 1.3309 0.92737 0.7031 0.56018 0.50943
## Proportion of Variance 0.4142 0.2646 0.1476 0.07167 0.0412 0.02615 0.02163
## Cumulative Proportion 0.4142 0.6787 0.8263 0.89801 0.9392 0.96536 0.98698
                                      PC9
                                             PC10
                              PC8
                                                     PC11
## Standard deviation
                          0.33131 0.19658 0.07310 0.04296 0.02463
## Proportion of Variance 0.00915 0.00322 0.00045 0.00015 0.00005
## Cumulative Proportion 0.99613 0.99935 0.99980 0.99995 1.00000
```

Observaciones: Se puede observar que al elegir 3 factores obtenemos 82% de la varianza explicada, la cual es un buen porcentaje, Procedemos a usar el algoritmo ahora rotando los ejes usando el metodo de 'varimax'.

```
## Principal Components Analysis
## Call: principal(r = R, nfactors = 3, rotate = "varimax")
## Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
##
                    RC1
                          RC2
                                RC3
                                     h2
## u_q
                  -0.09
                        0.23
                              0.77 0.65 0.349 1.2
                   0.78  0.31  -0.22  0.76  0.244  1.5
## coolant
## stator winding 0.90 -0.24 0.21 0.92 0.084 1.3
                  -0.04 0.88 -0.20 0.81 0.193 1.1
                  0.97 -0.09 0.16 0.97 0.034 1.1
## stator_tooth
                  0.24 -0.10 0.95 0.97 0.035 1.1
## motor_speed
## i d
                  -0.37 0.50 -0.59 0.74 0.265 2.7
## i_q
                  -0.13 -0.92 -0.14 0.89 0.112 1.1
## pm
                   0.85 -0.04 0.28 0.81 0.192 1.2
## stator_yoke
                  0.98 0.07 0.01 0.96 0.044 1.0
## ambient
                  0.66 0.35 0.03 0.55 0.448 1.5
                  -0.11 -0.94 -0.11 0.91 0.086 1.1
## torque
##
##
                          RC1 RC2 RC3
## SS loadings
                         4.70 3.10 2.11
## Proportion Var
                         0.39 0.26 0.18
## Cumulative Var
                         0.39 0.65 0.83
## Proportion Explained 0.47 0.31 0.21
## Cumulative Proportion 0.47 0.79 1.00
## Mean item complexity = 1.3
## Test of the hypothesis that 3 components are sufficient.
## The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.07
##
## Fit based upon off diagonal values = 0.98
```

Observaciones: Se observa una varianza acumulada del 83%, con respecto a los residuales RSMR se observa un valor muy bajo de 0.07 cercano a cero. Con respecto a las cargas elegidas estas muestran comunalidades (

 h_2

) altas y la varianza no explicada


es muy baja. También observamos con el método de *varimax* de una manera muy clara los **variables** dominantes para cada factor los cuales son:

- Factor 1 : stator_winding, stator_tooth, pm, stator_yoke, coolant, ambient
- Factor 2 : u_d,i_q,torque
- Factor 3 : u_q,motor_speed,i_d,

Paso 7: Representación gráfica

Representación grafica de cada uno de las variables.

Principal Component Analysis



Observaciones: Se puede observar una agrupación muy notoria en las variables "stator_winding, stator_tooth, pm, stator_yoke, coolant, ambient", mientras que motor_speed y u_q están cercanas entre ellas, también se observa que las variable torque y u_d están muy cercanas, la única variable que está muy alejada de los grupos antes mencionados es la variable i_d.

Conclusiones

Se concluye que aunque no se cumplieron los supuesto de normal multivariada dadas las pruebas de hipótesis, se obtuvo una varianza acumulada de 82% usando 3 factores con lo cual se redujo la dimensión de variables de 12 variables a solo 3, Por otra estos factores mostraron **comunalidades muy altas** y **varianza no explicada muy baja**, Con respecto a las variables dominantes de cada factor estas quedaron de la siguiente forma:

- Factor 1 : stator_winding, stator_tooth, pm, stator_yoke, coolant, ambient
- Factor 2: u d,i q,torque
- Factor 3: u_q,motor_speed,i_d,

Conclusiones

Referencias