Blueprint Machine



Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Blueprint machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

ब्लूप्रिंट मशीन तकनीकी ड्रॉइंग, प्लान और इंजीनियरिंग दस्तावेजों की बड़े आकार में कॉपी या प्रिंट तैयार करती है। सही दस्तावेज हैंडलिंग, सेटिंग और वेंटिलेशन से स्पष्ट प्रतियाँ मिलती हैं और संचालन सुरक्षित रहता है।

मुख्य भाग

- दस्तावेज फीड या स्कैनिंग सतह
- मूल दस्तावेज गाइड और अलाइनमेंट निशान
- कॉपी या प्रिंट करने की प्रणाली
- पेपर रोल या शीट ट्रे
- कंट्रोल पैनल और आकार या डेंसिटी सेटिंग
- आउटपुट ट्रे, वेंटिलेशन सिस्टम और पावर कनेक्शन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और समर्थित दस्तावेज आकार तथा मीडिया प्रकार की पुष्टि करें।
2. फीड मार्ग, रोलर, गाइड, आउटपुट क्षेत्र, पावर केबल और वेंटिलेशन ओपनिंग जाँचें।
3. सही पेपर या स्वीकृत कॉपी मीडिया लोड करें और उसका संरेखण जाँचें।
4. मूल ड्रॉइंग साफ और सूखी रखें तथा फीड मार्ग को नुकसान पहुँचाने वाली क्लिप या वस्तुएँ हटाएँ।
5. आवश्यक कॉपी आकार, स्केल, दिशा और डेंसिटी सेटिंग चुनें।
6. पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें और सभी जरूरी कवर तथा सुरक्षा इंटरलॉक सही रखें।

उपयोग कैसे करें

1. मशीन चालू करें और शुरुआती जाँच पूरी होने दें।
2. सही पेपर आकार, कॉपी मोड, स्केल और इमेज डेंसिटी चुनें।
3. गाइड या स्कैनिंग निशानों से मूल ड्रॉइंग को सही स्थिति में रखें।
4. मशीन के निर्देशों के अनुसार दस्तावेज फीड करें या स्कैन करें।
5. पहली कॉपी देखकर लाइन की स्पष्टता, दिशा और स्केल जाँचें।
6. कॉपी हल्की, बहुत गहरी, कटी हुई या विकृत होने पर स्वीकृत सेटिंग समायोजित करें।
7. आवश्यक संख्या में कॉपी निकालें और हर शीट आउटपुट क्षेत्र से सावधानीपूर्वक लें।
8. जाँचें कि कॉपी के माप और ड्रॉइंग की जानकारी काम की जरूरतों के अनुसार हैं।
9. पेपर जाम हटाने से पहले मशीन रोकें और स्वीकृत प्रक्रिया अपनाएँ।
10. काम पूरा होने पर मशीन बंद करें और आसानी से पहुँचने वाले फीड तथा आउटपुट क्षेत्र साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ, बाल, ढीले कपड़े और औजार रोलर तथा चलते फीड मैकेनिज्म से दूर रखें।
- मशीन चलते समय अंदर हाथ न डालें और सुरक्षा कवर को बायपास न करें।
- मशीन के लिए स्वीकृत पेपर और क्लीनिंग उत्पाद ही इस्तेमाल करें।
- टोनर, इंक की धुंध या प्रक्रिया से निकलने वाले धुएँ को साँस में लेने से बचें और उचित वेंटिलेशन रखें।
- अंदरूनी सफाई या मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- जहाँ लागू हो, गर्म भागों को छूने से पहले ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- स्कैनिंग सतह, गाइड और आसानी से पहुँचने वाले रोलर स्वीकृत सामग्री से साफ करें।
- पेपर फीड भाग, केबल, कवर और वेंटिलेशन ओपनिंग नियमित जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपभोग्य सामग्री बदलें और संवेदनशील सतहों को अनावश्यक रूप से न छुएँ।
- उपकरण के शेड्यूल के अनुसार सर्विसिंग और कैलिब्रेशन कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत स्केल सेटिंग से ड्रॉइंग के माप भ्रामक हो सकते हैं।
- दस्तावेज गलत रखने से किनारे कट सकते हैं या प्लान विकृत हो सकता है।
- असंगत पेपर या मीडिया से जाम और खराब इमेज क्वालिटी हो सकती है।
- मशीन चलते समय जाम हटाने से चोट या उपकरण को नुकसान हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।