Micrometer



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Micrometer; Out - Side Micromet er; Out - Side Micromet er Digital

इसका उपयोग किस लिए होता है

वायर, शाफ्ट या अन्य भाग की बाहरी मोटाई जैसे छोटे माप अधिक सटीकता से लेने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. भाग के आकार और आवश्यक सटीकता के अनुसार सही रेंज वाला माइक्रोमीटर चुनें।
2. एनविल, स्पिंडल, फ्रेम, रैचेट और डिस्प्ले या स्केल में नुकसान जाँचें।
3. मापने से पहले संपर्क सतहें और काम का हिस्सा साफ करें।
4. उपकरण के निर्देशों के अनुसार जीरो सेटिंग या कैलिब्रेशन जाँचें।
5. काम के हिस्से को एनविल और स्पिंडल के बीच बिना तिरछा किए रखें।
6. एकसमान मापन बल आने तक रैचेट या फ्रिक्शन डिवाइस धीरे घुमाएँ।
7. स्केल या डिजिटल डिस्प्ले पढ़ें और इकाई सहित माप लिखें।
8. स्पिंडल खोलें, हिस्सा निकालें और माइक्रोमीटर सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- स्पिंडल को जबरन न घुमाएँ और रैचेट को जरूरत से ज्यादा न कसें।
- मापने वाली सतहों के बीच दबने वाली जगह से उँगलियाँ दूर रखें।
- चलते या बिजली चालू भागों को न मापें।
- माइक्रोमीटर का उपयोग निर्धारित रेंज में करें और उसे गिरने से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद मापने वाली सतहें साफ करके सुखाएँ।
- माइक्रोमीटर को केस में रखें और निर्देशों के अनुसार कैलिब्रेशन कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।