Tachometer



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

7 labs

इन lab items पर लागू: Laser Tachometer; Tachometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

संगत घूमते शाफ्ट, पहिए या मशीन के भाग की घूर्णन गति मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. टैकोमीटर, सेंसर, डिस्प्ले और सहायक भागों में नुकसान जाँचें।
2. उपकरण के मैनुअल के अनुसार सही मापन मोड और इकाई चुनें।
3. लेजर टैकोमीटर के लिए जरूरत होने पर मशीन बंद करके लक्ष्य पर रिफ्लेक्टिव निशान लगाएँ।
4. उपकरण के प्रकार के अनुसार सेंसर को सही दूरी और कोण पर रखें।
5. घूमते भागों से दूर रहें और निर्माता की प्रक्रिया के अनुसार रीडिंग लें।
6. डिस्प्ले पर स्थिर गति और उसकी इकाई लिखें।
7. उपकरण बंद करें और जरूरत होने पर अस्थायी रिफ्लेक्टिव निशान हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मापन के दौरान घूमती मशीन को न छुएँ और उसके पास न जाएँ।
- लेजर को किसी की आँखों पर न डालें।
- रिफ्लेक्टिव टेप केवल मशीन बंद करके सुरक्षित रूप से अलग करने के बाद लगाएँ।
- उपयुक्त गार्ड रखें और मशीन सुरक्षा नियमों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- सेंसर और डिस्प्ले को उपयुक्त मुलायम कपड़े से साफ करें।
- टैकोमीटर को केस में रखें और धूल तथा झटकों से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।