Dial Gauge



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Dial gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dial gauge का उपयोग छोटे linear movement, runout या dimensional variation मापने के लिए किया जाता है। सही alignment और स्थिर setup से repeatable readings प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Dial face और pointer
- Graduated scale
- Contact plunger या probe
- Mounting stem या clamp
- Magnetic base या fixture, यदि दिया गया हो

शुरू करने से पहले

1. Dial face, probe और mounting parts में damage जाँचें।
2. पुष्टि करें कि gauge range और resolution measurement के लिए सही हैं।
3. Gauge contact point और workpiece surface साफ करें।
4. Gauge stand और workpiece को मजबूती से सुरक्षित करें।
5. जरूरत के अनुसार zero setting और calibration status जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Dial gauge को stable stand पर सुरक्षित mount करें।
2. Probe को recommended angle पर measurement surface से लगाएँ।
3. Gauge travel सीमा पार किए बिना specified preload दें।
4. Dial को zero करें या initial reading record करें।
5. जरूरत के अनुसार workpiece को धीरे-धीरे move या rotate करें।
6. Pointer movement या maximum variation देखें और record करें।
7. Gauge सावधानी से हटाएँ और result की required tolerance से तुलना करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotating या moving machinery से उँगलियाँ दूर रखें।
- Probe की travel limit कभी पार न करें।
- Probe को sideways force से न मोड़ें।
- जहाँ जरूरी हो, gauge mount या adjust करने से पहले machinery रोककर isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद probe और gauge body साफ करें।
- Storage के दौरान probe को पीछे करके सुरक्षित रखें।
- Shock, गिरने और नमी से बचाएँ।
- Workplace requirements के अनुसार calibration checks करवाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Gauge को unstable base पर mount करना।
- Probe को measurement direction के साथ align न करना।
- Gauge की travel range पार करना।
- Dial zero करना या initial reading record करना भूलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।