Inclinometer



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Inclinometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

किसी सतह या पुर्जे के झुकाव, ढलान या कोण को मापना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले इनक्लाइनोमीटर, डिस्प्ले या स्केल, बेस और कैलिब्रेशन स्थिति जाँचें।
- उपकरण को मापी जाने वाली सतह पर रखें या संबंधित पुर्जे के साथ सही दिशा में संरेखित करें।
- निर्देशों के अनुसार आवश्यकतानुसार शून्य सेट या कैलिब्रेट करें और सही मापन मोड या इकाई चुनें।
- रीडिंग स्थिर होने दें, उपकरण को हिलाए बिना कोण पढ़ें और इकाई सहित परिणाम दर्ज करें।
- उपयोग के बाद उपकरण साफ करें और इसे गिरने या निर्धारित सीमा से बाहर की परिस्थितियों में रखने से बचाएँ।

रखने का तरीका

- इसे सुरक्षात्मक केस में सूखी और धूल-मुक्त जगह पर रखें।
- मापने वाले बेस, स्केल और सेंसर को टक्कर, नमी तथा अत्यधिक तापमान से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।