Gerenciamento de Projeto de Software

Diagrama de Ishikawa

Diagrama de Ishikawa

- Também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe.
- O nome Ishikawa tem origem no seu criador, Kaoru Ishikawa que desenvolveu a ferramenta através de uma idéia básica: fazer as pessoas pensarem sobre causas e razões possíveis que fazem com que um problema ocorra.

Diagrama de Ishikawa

- Considera que as causas dos problemas podem ser classificadas em 6 tipos diferentes de causas principais que afetam o processo de desenvolvimento:
- Método
- Máquina
- Medida
- Meio Ambiente
- Mão-de-Obra
- Material

- Método É o método utilizado para executar o trabalho ou um procedimento.
- Deve-se inserir causas relacionadas às melhores práticas e procedimentos utilizados para executar o trabalho. Os problemas podem ocorrer devido a metodologia aplicada de forma incorreta, ou seja quando o efeito indesejado é consequência da metodologia de trabalho escolhido. Devemos nos questionar o quanto a forma de trabalho influenciou o problema.

- Matéria-prima A matéria prima utilizada no trabalho pode ser a causa de problemas.
- Os problemas podem surgir devido à inconformidade técnica ou pela qualidade exigida para realização do trabalho. Devemos nos questionar se o material utilizado pode ter influenciado o trabalho, se o material tinha boa qualidade, ou se foi proveniente de um fornecedor homologado.

- Mão de Obra A pressa, imprudência ou mesmo a falta de qualificação da mão de obra podem ser a causa de muitos problemas.
- Causas que envolvem atitudes e dificuldades por parte do colaborador como por exemplo: procedimento inadequado, pressa, imprudência, ato inseguro, desleixo, falta de qualificação, dentre outros. Devemos nos questionar se o colaborador está preparado e bem treinado, se sua atitude está adequada ou se há falta de experiência.

- Máquinas Muito problemas são derivados de falhas de máquinas. Isto pode ser causado por falta de manutenção regular ou mesmo se for operacionalizada de forma inadequada.
- Muito problemas são derivados por falhas de máquinas, devemos no questionar se houve problemas com máquinas e equipamentos em geral.

- Medida Qualquer decisão tomada anteriormente pode alterar o processo e ser a causa do problema.
- Causas que envolvem os instrumentos de medida, sua calibração, a efetividade de indicadores em mostrar as variações de resultado, avaliações de forma incorreta, se o acompanhamento está sendo realizado, se ocorre na frequência necessária, etc. Problemas podem aparecer quando o efeito é causado por uma medida tomada anteriormente para modificar o processo. Devemos questionar se as métricas que usamos para medir o trabalho estão adequadas.

- Meio Ambiente O ambiente pode favorecer a ocorrência de problemas. Ex. poluição, poeira, calor, falta de espaço, etc.
- Causas relacionadas às questões do trabalho como local, calor, layout, poluição, poeira, falta de espaço, dimensionamento inadequado dos equipamentos, dentre outros. O ambiente pode favorecer a ocorrência de problemas. Devemos nos questionar se houve alguma influência do meio ambiente na ocorrência do problema.

6M	DESCRIÇÃO
MÉTODO	Procedimentos, manuais, instruções de trabalho
MATÉRIA PRIMA	Especificações, forncedores, toxicidade
MÃO DE OBRA	Treinamento, motivação , habilidades
MÁQUINAS	Manuntenção , proteções, condições inseguras
MEDIÇÃO	Verificação, instrumentos
MEIO AMBIENTE	Relações interpessoais, clima , sujeira

Diagrama de Ishikawa – modelo




Diagrama de Ishikawa - exemplo



Diagrama de Ishikawa - exemplo




Diagrama de Ishikawa - exemplo

