

# Fw:【議事録】CBNC、THPAL工場内・境界H2Sガス検知器インターロック設定値について

Tomohisa ISHIMURA to: Hiroyuki MITSUI

2015/04/07 13:58

FYI

--- Forwarded by Tomohisa ISHIMURA/smmph on 2015/04/07 13:56 ----

From: Toshiki INOSHITA/smmph

To: Tomohisa ISHIMURA/smmph@smmph,

Cc: Manabu ENOMOTO/smmph@smmph, Masahiro SUZUKI/smmph@smmph, Keisuke

SHIBAYAMA/smmph@smmph, Shigeru NOZAKI/smmph@smmph, Masayuki OKU/smmph@smmph

Date: 2015/04/07 09:52

Subject: Re: Fw: 【議事録】CBNC、THPAL工場内・境界H2Sガス検知器インターロック設定値について

#### 石村様

先程口頭でも依頼したように、下記の設定値変更をProduction(日本人)立会いの下実施してください。

## 井下

## Keisuke SHIBAYAMA 井下様 2)のH設定値の変更を4⇒5ppmへ変更お... 2015/04/07 09:47:42

From: Keisuke SHIBAYAMA/smmph

To: Toshiki INOSHITA/smmph@smmph, Masahiro SUZUKI/smmph@smmph,

Cc: Manabu ENOMOTO/smmph@smmph

Date: 2015/04/07 09:47

Subject: Fw:【議事録】CBNC、THPAL工場内・境界H2Sガス検知器インターロック設定値について

## 井下様

2)のH設定値の変更を4⇒5ppmへ変更お願いします。

## 柴山

----- Forwarded by Keisuke SHIBAYAMA/smmph on 2015/04/07 09:39 -----

From: ozeki@cbnc.com.ph

To: Nobuhiro\_Matsumoto@ni.smm.co.jp, Munekazu\_Kawata@ni.smm.co.jp,

Toru\_Kitazaki/CBNC@cbnc.com.ph, o.nakano@smm.com.ph, Akio\_Takatsu@ni.smm.co.jp, Koreaki\_Masuzawa@ni.smm.co.jp, Takao\_Oishi/Production/PLANTSITE/CBNC@cbnc.com.ph,

k.shibayama@smm.com.ph,

Cc: Atsushi\_Kato/Maint-Engineering/PLANTSITE/CBNC@cbnc.com.ph,
Noboru\_Fukunaga/Maint-E&I/PLANTSITE/CBNC@cbnc.com.ph

Date: 2015/04/07 09:36

Subject: 【議事録】CBNC、THPAL工場内・境界H2Sガス検知器インターロック設定値について

掲題について、昨日のTV会議の議事録を送付致します。

加筆修正等ありましたら、連絡お願い致します。

日時 :2015年4月6日 14:00~14:40

出席者:(事業室)松本室長、高津課長 (THPAL)中野副工場長、柴山課長 (CBNC)北崎工場長、大関

#### 1.議題

現在、工場内・境界H2Sガス検知器インターロック設定値について、CBNCとTHPALで違いがあるため、この設定値を統一する。

## 2.決定事項

1)工場境界は、H(警報)設定値=0.1ppm、HH(インターロック)設定値=0.2ppmで統一する。

(CBNCがTHPALに合わせH設定値を1ppmから0.1ppmに、HH設定値を5ppmから0.2ppmに変更する。)

2)工場内は、H(警報)=5ppm、HH(インターロック)=10ppmで統一する。

(THPALがCBNCに合わせH設定値を4ppmから5ppmに変更する。)

3)検知時間は、3秒間継続でインターロック動作とする。

(CBNCがTHPALに合わせ検知時間を10秒から3秒に変更する。)

- 4)工場内・境界検知器全体のうち、3台の同時検知でインターロック動作とする。 また、工場境界検知器のうち、2台の同時検知でもインターロック動作とする。 (CBNCがTHPALに合わせ境界2台検知でのインターロックを追加する。)
- 5)設定値変更後のアラーム履歴をモニターし、事業室に報告する。(6月末)
- 6)CBNCの工場境界の旧検知器については、更新時50ppmレンジから15ppmレンジに変更する。
- 7)工場境界の検知器の動作確認のため、0.1ppmのガスを作れるか確認する。

## 3.その他

1)THPALが工場境界の設定値を0.2ppmにした経緯

以前は1ppm上限としていたが、0.9ppm検出時に周辺住民からの臭気についてのクレームがあり、現在の設定とした。

現在は、クレームは無く、誤動作による問題も発生していない。

2)CBNCは工場境界の設定値を0.2ppmにして問題ないか

1分周期のトレンドでは、シャットダウン時のシールポットのブレイクなどで、実際に数ppmのH2Sガスを検知した履歴はあるが、

工場境界で、0.1ppm程度の低い指示が頻繁に出ているようなことは無い。

頻繁に検知するような場合は、設定値を上げることをCBNC,THPAL,事業室協議の上変更する。

3)工場境界検知器のレンジは適正か、もっと小さなレンジにする必要はないか(CBNC:0-15ppm、THPAL: 0-20ppm)

小さなレンジのものを設置した場合、低い濃度での精度は上がるが、

漏洩時にオーバーレンジとなり工場境界で何ppmとなったかわからない可能性がある。

以上

CBNC 大関