Apagado automático de la impresora 3D en Klipper

Con este sistema, la impresora, no solo se apaga tras 30 minutos de inactividad, si no que también se apaga cuando ejecutas el gcode M81

por lo que puedes llamarle desde otras macros en caso de alarma o de que algo no vaya bien, o simplemente escribiendo M81 en el terminal.

En este documento, y para mostrar claramente las separaciones, el texto a copiar o a incluir, empieza a continuación dé cada bloque verde y acaba justo al llegar a cada bloque rojo.

lo primero es incluir en el printer.cfg, estas líneas:

[idle_timeout] # El timeout de 30 minutos, se usa a través del gcode M81, para apagar la impresora y el ordenador, tras 30 minutos de inactividad

timeout: 3600

Estas dos macros, sobre todo la primera, son necesarias para poder apagar la Raspberry, ordenador, o lo que uses como control de klipper:

[gcode_macro SHUTDOWN]

description: Apaga el ordenador externo de control

gcode:

{action_call_remote_method("shutdown_machine")}

[gcode_macro REBOOT]

description: Reinicia el ordenador externo de control

gcode:

{action_call_remote_method("reboot_machine")}

Esta es mi macro que decide qué pasa cuando ha transcurrido el tiempo de inactividad que hemos elegido, todas las llamadas a macros de leds o Beeper, si no los tienes, simplemente quítalas del código, o pon delante el signo #

Timeout, definición del tiempo y de sus funciones

[idle_timeout] # Valor externo para disparo por inactividad 30 minutos
gcode:
M118 Limite de tiempo sin actividad alcanzado!
M117 Limite de tiempo sin actividad alcanzado!
TURN_OFF_HEATERS # Apaga todas las fuentes de calor
Apaga motores
M84 X Y Z E # Apaga todos los motores
M107 # Apaga los ventiladores
Avisa de que algo pasa
beep
beep
#beep
_led_timeout # Deja solo cuatro leds rojos a la decima parte de brillo para señalizar la situación
M118 Entrando en modo hibernación!
M117 Entrando en modo hibernación!
M400 # Pausa hasta que todas las acciones pendientes se completan
M81 # Apagando la fuente de alimentación

Esta es la definición del pin de presencia de tensión, al que le llega una señal de falta de tensión desde el UPS o cualquier otro dispositivo, así como las acciones que se desencadenan cuando eso ocurre.

Octopus Pin PCO // POWER_LOSS_PIN

[gcode_button POWER_LOSS_PIN] # Pin al que está conectado el UPS de BTT, y que recibe una señal en caso de perdida de tensión de alimentación

pin: PC0

press_gcode:

M118 Atención, caida de tension de alimentacion!

M117 Atención, caida de tension de alimentacion!

beep

beep

beep

A list of G-Code commands to execute when the button is pressed.

G-Code templates are supported. This parameter must be provided.

release_gcode:

M118 La tension de alimentacion ha vuelto y es correcta!

M117 La tension de alimentacion ha vuelto y es correcta!

beep

beep

Pin al que está conectado el relé que corta la alimentación, cuando este pin está a cero, la maquina tiene alimentación, pero cuando está a 1, la alimentación se corta automáticamente.

Octopus Pin PE11 // PS-ON

[output_pin PS_OFF_PIN] # Pin al que está conectado el relé que desconecta la fuente de alimentación

pin: PE11

Macro para conectar por software la maquina cuando está apagada, lo hice para recrear el gcode M80, al igual que hice el M81, pero a pesar de la indudable utilidad de M81, este otro parece bastante inútil.

power on

[gcode_macro M80]

description: Actua sobre la fuente de alimentación conectandola si está apagada, de dudoso uso
gcode: SET_PIN PIN=PS_OFF_PIN VALUE=0

beep

M118 Hola, he vuelto a la vida!

_led_atencion

#led_blanco

Y por último la macro para desconectar por software la maquina cuando está encendida, aprovechando la cantidad de tensión remanente en el UPS, manda cortar el relé de alimentación y además ordena al ordenador de control, por ejemplo Raspberry Pi, apagarse, lo que puede hacer, ya que aunque el relé haya desconectado ya, la tensión en el sistema es suficiente para el tiempo que necesita la Raspberry para apagarse, esta macro se ejecuta en función del timeout, o también puede ser llamada directamente o desde dentro de otra macro

power off

[gcode_macro M81]

description: Actua sobre la fuente de alimentación desconectandola, si la extrusora está fria, o enfriandola primero si es necesario

gcode:

M118 Procediendo a desconectar la alimentación!

M117 Procediendo a desconectar la alimentación!

TURN_OFF_HEATERS # Apaga todas las fuentes de calor

M84 X Y Z E # Apaga todos los motores

M107 # Apaga los ventiladores

_led_timeout

beep

beep

TEMPERATURE_WAIT sensor=extruder maximum=50 # No apaga hasta que haya menos de 50 grados en la boquilla

#beep

#beep

M118 Hasta pronto!

M117 Hasta pronto!

led_apagar # Apaga todas las luces

M400 # Pausa hasta que todas las acciones pendientes se completan

G4 S3 # Espera tres segundos a que el pito haya dejado de sonar

SET_PIN PIN=PS_OFF_PIN VALUE=1 # Ordena al sistema externo cortar la alimentación

SHUTDOWN # Ojo, apaga el ordenador, aprovechando que aunque hayamos ordenado cortar corriente, nos queda un remanente en los condensadores para ejecutar esta orden

24/05/2024 J.M. Escrich 6