



Renaud Costadoat Lycée Dorian









Introduction

Savoir

Problematique

Vous êtes capables :

o donner certaines caractéristiques d'un matériau.

Vous devez êtes capables de choisir un procédé de fabrication en fonction:

- de la géométrie d'une pièce,
- de son matériau,
- de la production associée à la pièce.



Plan

1. Introduction

2 Procédé

3 Comparaiso



Propriétés et définitions

Definition


Le **moulage** ou **fonderie** consiste à réaliser des pièces brutes par coulée du métal en fusion dans un moule (représentant l'empreinte de la pièce à obtenir). Le métal en se solidifiant, reproduit les contours et dimensions de l'empreinte du moule.

Remarque

- Utilisation: Cette technique permet de produire des pièces de formes complexes, la série des pièces est identique et elle permet l'obtention de pièces massives telles que bâtis, volants, etc...
- Matériaux: La majorité des matériaux (métalliques et non métalliques) peuvent être moulés.

Déformation plastique


Le forgeage utilise la déformation plastique des métaux.



Évolution des caractéristiques matériaux (T)


Tout les métaux ne nécessitent pas les mêmes conditions afin d'être forgés.

| Alliages | Températures | Allongement | | |
|-----------|--------------|-------------|--|--|
| | (C) | (%) | | |
| Aluminium | 150 | 17-31 | | |
| | 400 | 110-160 | | |
| Cuivre | 20 | 35-65 | | |
| | 700 | >60 | | |
| Fer | 20 | 45-55 | | |
| | 800 | 65-105 | | |



Qu'est-ce que la forge?

La forge correspond à la production de pièces de formes et de matériaux divers, à partir d'un lopin par déformation plastique par chocs ou pression, à froid ou à chaud.



 Intérêt: La déformation plastique génère un fibrage qui améliore les performances mécaniques. Ce qui permet de réduire les dimensions, le poids, l'inertie, les vibrations, pour les même efforts.



Definition

Les classes de forgeage

Il faut distinguer le formage à chaud et le formage à froid.

Température limite entre formage à froid et formage à chaud:

- Aluminium: 193 C,
- Cuivre: 405 C,
- Fer: 631 C,
- Nickel: 590 C,
- Titane: 697 C.

Le formage à chaud: La Forge Libre

Le forgeage libre (ou forge libre) est la déformation manuelle d'un lopin métallique à l'aide d'un pilon ou d'un marteau. Il permet d'obtenir à chaud, sans outillages spécifiques, avec des délais courts des pièces unitaires ou des très petites séries.








Estampage / Matriçage


- Formage à chaud par pression ou par chocs de pièces en série, entre deux matrices (outillage spécifique) portant en creux la forme de la pièce,
- La précision dimensionnelle est plus grande qu'en forge libre.







Estampage / Matriçage









Filage

Sous l'action d'un poinçon, cette opération consiste à forcer le métal (ductile) enfermé dans un conteneur à passer au travers d'une filière qui constitue une extrémité de ce dernier.





Fluotournage

Le **fluotournage** consiste en la déformation plastique de métaux entre un mandrin et une ou plusieurs molettes, entre lesquels la matière « s'écoule », d'où son nom.



Laminage à chaud

Le métal subit une réduction d'épaisseur par écrasement entre les deux cylindres.



 Laminage des produits plats: Après passage dans un four de réchauffage qui porte les brames à plus de 1000 C, le métal est acheminé sur des rouleaux motorisés,



 Laminage des produits longs: Un train fil est un train de laminoirs, continu, spécialisé dans la production de fil machine,



Formage/frappe à Froid


- Déformation très rapide de pièces longues, visserie, boulonnerie,
- Partant d'un morceau de barre ou de fil, il est déformé en l'air ou en matrice fermée pour lui conférer la géométrie visée.





Electrorefoulage

Le métal est chauffé et déformé localement.





Extrusion

- L'extrusion est un procédé de fabrication (thermo)mécanique par lequel un matériau compressé est contraint de traverser une filière ayant la section de la pièce à obtenir,
- Grandes séries et pièces très précises sans usinage.















Etirage et tréfilage

- Par traction, une barre ou un fil est forcé à passer au travers d'une filière qui réduit sa section,
- Le tréfilage est la réduction de la section d'un fil en métal par traction mécanique sur une machine à tréfiler,
- Fils électriques, clôtures, câbles, pointes.



Emboutissage

 Des produits plats sont conformés par l'action d'un poinçon de forme qui contraint la tôle à épouser la géométrie d'une matrice.










Tableau comparatif

| Procédé | T () | Matériaux | Poids | Série | Outillage | Machine | Tolérance | Suite |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | | | | | | | (mm) | |
| Forge | 200- | Tous | 1kg/200t | 1-50 | Standard | Chocs et | 5 | Estampage, |
| libre | 400 | | | | | pression | | Matricage, |
| | | | | | | | | Usinage |
| Estampage | 850- | Ferreux | 50g à | 50- | Matrices | Chocs | 1-2 | Ebavurage, |
| | 1200 | | 3T | 10000/mois | spéci- | | | Usinage |
| Matriçage | 400- | Non Fer- | | | fiques | Pression | 0.3-0.4 | |
| | 950 | reux | | | | | | |
| Extrusion | A froid | Tous | 50g à | 1000 à | Spécifiques | Pression | 0.05- | Pas ou peu |
| | | | 15 kg | 5000 | | | 0.1mm | d'usinage |
| | | | | p/mois | | | (diam) | |
| | | | | | | | 0,5 | |
| | | | | | | | (long) | |



Conclusion

Savoir

Problematique

Vous êtes capables :

- de concevoir une pièce forgée,
- de choisir un processus de forgeage.

Vous devez êtes capables :

• de concevoir une pièce moulée.