## Contraste de varianzas Tarea 4

Recuerda el ejemplo visto en la C06.3: Un proceso industrial fabrica elementos cuyas características de calidad se miden por un vector de tres variables,  $X = (X_1, X_2, X_3)$ . Cuando el proceso está en estado de control, los valores medios de las variables deben ser (12, 4, 2). Para comprobar si el proceso funciona adecuadamente, se toma una muestra de 20 elementos y se miden las tres características. La media muestral es  $\overline{x} = (11,5,4,3,1,2)$  y matriz de covarianzas muestrales

$$S = \left(\begin{array}{ccc} 10 & 4 & -5 \\ 4 & 12 & -3 \\ -5 & -3 & 4 \end{array}\right).$$

Se quiere contrastar si podemos admitir que la matriz de covarianzas de las medidas de calidad es de la forma  $\sigma^2 I$ , donde  $\sigma^2$  se refiere a la varianza e I se refiere a la matriz identidad. Se trata de aplicar el último de los 3 contrastes que vimos en C06.4.

- 1. ¿Qué tamaño muestral n tenemos? ¿Cuál es la dimensión p?
- 2. ¿Cuál es la Hipótesis Nula y la Alternativa?
- 3. ¿Cómo se puede estimar  $\sigma^2$ ?. En este caso ¿cuál es el valor de dicha estimación? (es decir, cuánto vale  $\hat{\sigma}^2$ ).
- 4. ¿Cuál es el determinante de S? (es decir, hallar |S|).
- 5. En este contraste, ¿cuál es el valor de  $\lambda$ ?. Recuerda que  $\lambda$  sigue una distribución chi cuadrada con ciertos grados de libertad. En este caso, ¿cuántos grados de libertad son?
- 6. Si queremos tener una confianza del 95 %, ¿cuál es el valor de  $\alpha$ ? ¿Cuánto da el cálculo del valor del umbral?

7.	Según la comparación, ¿se podría rechazar o no la hipótesis nula de que las variables tengan la misma varianza y estén incorreladas?