

Рис. 4.6. Характерные диаграммы кручения для стали и чугуна: 1 – мягкая сталь; 2 – отожженная сталь; 3 – чугун