Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого»

Кафедра «Технология машиностроения»

Лабораторная работа №6

По дисциплине: «Оптимизация последовательности переналадок технологической линии»

Выполнил студент группы АП-31 Сальников С.Д. Принял преподаватель Мурашко В.С.

Цель работы: Овладение навыками использования метода ветвей и границ, метода динамического программирования, метода возврата с перебором для решения технологических задач.

1. Постановка задачи

Для обработки на технологической линии поступило 7 (5) партий заготовок. При переходе от обработки одной партии к обработке следующей необходимо выполнить переналадку технологической линии, для обработки всей партий необходимо 6 (4) таких переналадок. Задача состоит в определении такого порядка запуска заготовок на обработку, при котором суммарное время переналадок было бы минимальным.

Математическая модель задачи о переналадки технологической линии ставится следующей:

$$\min: f(x) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{i,j} x_{i,j}$$
 (6.1)

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} = 1, \quad \sum_{j=1}^{n} x_{i,j} = 1,$$
(6.2)

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, ecnu ecmb & nepexod us i в j \\ 0, в противном случае \end{cases}$$
, (6.3)

для любых u_i , u_j :

$$u_i - u_j + (n-1)x_{i,j} \le n-2$$
 , (6.4)

где n – количество партий заготовок, $c_{i,j}$ – время на переналадку с i-ой на j-ую партию заготовок.

Поставленную задачу требуется решить:

- с помощью алгоритма Литтла для 5 партий заготовок;
- методом динамического программирования для 5 партий заготовок;
- методом перебора с возвратом в MathCAD для 5 (7) партий заготовок;
- с помощью «Поиска решения» в MS Excel для 5 (7) партий заготовок

| Вариант 20 | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 |

Выполнение в MathCAD:

$$U := \begin{pmatrix} 0 & 8 & 9 & 7 & 8 \\ 2 & 0 & 1 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 0 & 6 & 7 \\ 6 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 7 & 4 & 5 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$commi2(n,ne,po,ot,j) := \begin{vmatrix} for & i \in 0...n-1 \\ if & po_i = 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} s \leftarrow n+1 \\ po_i \leftarrow 1 \\ ne_s \leftarrow ne_s + U_{(ne_{j-1},i)} \end{vmatrix}$$

$$if & ne_s < ot_{s,0} \\ lot \leftarrow commi2(n,ne,po,ot,j+1) & if & j < n-1 \end{vmatrix}$$

$$otherwise = \begin{vmatrix} ne_s \leftarrow ne_s + U_{(ne_j,ne_0)} \\ lot \leftarrow ne & if & ne_s < ot_{s,0} \\ lot \leftarrow augment(ot,ne) & if & ne_s = ot_{s,0} \\ otherwise = otherwise \end{vmatrix}$$

$$po_i \leftarrow 0$$


$$ne_s \leftarrow ne_s - U_{(ne_{j-1},i)}$$

$$macom2(n,k) := \begin{vmatrix} ne_{n+1} \leftarrow (po_{n-1} \leftarrow 0) \\ ne_0 \leftarrow (ne_n \leftarrow k) \\ po_k \leftarrow 1 \\ ot_{n+1,0} \leftarrow \infty \\ commi2(n,ne,po,ot,1) \end{vmatrix}$$

$$macom2(5,0)^T = (0 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 0 \ 19)$$

порядок переналадки станков: 1-4-5-2-3-1 мин время на переналадку станков: 19

Выполнение в MS Excel:



Вывод: Овладел навыками использования метода ветвей и границ, метода динамического программирования, метода возврата с перебором для решения технологических задач.