
Лабораторная работа №3


Цель работы: Научиться составлять программы для токарной обработки двуступенчатого валика 2-мя резцами.



; VAL N10T1.1M06 N20(UAO,1) N30(UCG,2,Z-80Z30,X0X70) N40G97S200M04 N50G01G90G95X58Z5F0.1

> N180Z-76 N190G00X69 N200G79X0Z0 N210M05 N220M30

N60Z-48 N70X62 N80Z-76 N90G00X69 N100G79X0Z0 N110M05 N120T2.2M06 N130(UAO,1) N140G97S200M04 N150G01G90G95X57.5Z5F0.1 N160Z-48 N170X61.5



Роговой Д.Д.