

# MODE OPERATOIRE POUR LA MESURE DE LA DENSITE DE LA PATE LIQUIDE ET LA CREME DE LA GENOISE

N° Réf	MOP/CQA/01
Date de création	28/03/19
Version	00

# MODE OPERATOIRE POUR LA MESURE DE LA DENSITE DE LA PATE LIQUIDE ET LA CREME DE LA GENOISE

	Nom & Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédaction	OUADA Sifedine	Chargé Contrôle Qualité Process	06/03/2019	
Vérification	BOUZAR Ahmed Chiheb	Responsable Contrôle Qualité	07/03/2019	
Approbation	BADRI Omar	Gérant		

Page: 2/6

# **SOMMAIRE**

- 1. OBJET
- 2. DOMAINE D'APPLICATION
- 3. REFERENCES
- 4. DEFINITION ET ABREVIATIONS
- **5. RESPONSABILITES**
- 6. CONTENU
- 7. METHODE

Page: 3/6

# **Suivi des Modifications**

Date	Révision	Raison De Changement	Page(s)

### **1. OBJET:**

Le présent mode opératoire a pour objet de définir la marche à suivre pour la mesure de la densité au niveau du processus production de la Biscuiterie.

### 2. DOMAINE D'APPLICATION:

Le présent mode opératoire s'applique aux échantillons de la pâte liquide et crème génoise au niveau du processus production de la Biscuiterie SOBCO.

#### 3. REFERENCE:

- **ISO 9000** : Systèmes de management de la qualité Principes essentiels et vocabulaire.
- ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité Exigences.
- **ISO 9002**: Systèmes de management de la qualité Lignes directrices pour l'application de l'ISO 9001 :2015.
- Manuel de la balance « baxtran BS »

#### 4. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS:

**Densité**: la densité ou densité d'un corps ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence.

Pour les liquides et les solides, le corps de référence est l'eau pure.

d: densité

g: gramme.

#### 5. RESPONSABILITE:

Chargé Contrôle Qualité Process : Vérifier l'application et de la mise à jour du présent mode opératoire.

**Contrôleur de qualité :** Application du présent mode opératoire.

#### 6. CONTENU:

## a) Moyens matériels :

- Récipient
- Balance de précision
- Thermomètre

## b) Moyens humains :


- Contrôleur qualité

## 7. METHODE:

- Mettre la balance sous tension
- Calibrage de l'appareil en positionnant la bulle au centre du cercle



- appuyer sur ON/OFF
- auto zéro : La balance a une fonction de mise à zéro automatique pour résoudre des petits problèmes de déviation ou accumulation de matériel sur le plateau.
- Placer le récipient sur la plate-forme



- Appuyer sur la touche Tare/Unit pour fixer la tare de la balance. Quand on retire le récipient, s'affiche une valeur négative.
- Remplir le récipient à ras avec de l'eau et mesurer le poids Me



Vider le récipient, le sécher à l'aide de papier absorbant.



- L'expression de la densité du liquide est donc :

$$d = \frac{Mf}{Me}$$

- Appuyer sur **ZERO** pour mettre la balance dans son état initial.
- Nettoyage de l'appareil :
- Maintenir la balance propre.
- Maintenir la balance sèche.
- N'empiler pas du matériel sur la balance quand elle est hors service.
- Éviter les tables instables.
- Les tables et le sol doivent être rigides et ne doivent pas vibrer.