
Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 2

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 3


Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.

W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).




Wariant 4

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.



Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 6

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 7


Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.

W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).




Wariant 8

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejśc stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.



Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 10

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 11


Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.

W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).




Wariant 12

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.



Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 14

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 15


Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.

W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).




Wariant 16

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.



Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 18

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 19


Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.

W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).




Wariant 20

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 1, a wyjście Q_2 w stanie 2.



Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 22

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.


W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 23

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.

W rozwiązaniu należy podać: kodowanie stanów, tabelę przejścia stanów, funkcję przejścia stanów, tabelę funkcji wyjścia, funkcję wyjścia, program w języku LD (środowisko Logo!Soft Comfort).



Wariant 24

Przedstawić program dla sterownika PLC działający jak maszyna stanowa, dla której diagram przejść stanów jest narysowany poniżej. Wyjście Q_1 jest aktywne w stanie 2, a wyjście Q_2 w stanie 1.

