机器人导论第三次作业

- 米家龙
- 18342075

1

3. 设一机器人具有6个转动关节,其关节运动均按3次多项式规划,要求经过两个中 间路径点后停在一个目标位置。试问欲描述该机器人关节的运动,共需要多少个独立的3次 多项式?要确定这些3次多项式,需要多少个系数?

根据三次插值多项式为:

$$\begin{cases} & \theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \\ & \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 \\ & \ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t \end{cases}$$

因此,对于两个中间路径点和最终位置,可以得出三段移动,每个关节需要3个三次多项式,所以总共需要**3个**三次多项式

每个三次多项式有4个系数,因此总共需要3*4*6=72个系数

2

- 4. 单连杆机器人的转动关节,从 $\theta = -5^{\circ}$ 静止开始运动,要想在 $4 \circ$ 内使该关节平滑地运动到 $\theta = +80^{\circ}$ 的位置停止。试按下述要求确定运动轨迹:
 - (1) 关节运动依 3 次多项式插值方式规划。
 - (2) 关节运动按抛物线过渡的线性插值方式规划。

(1)

根据三次插值多项式可以得到

$$\begin{cases} &\theta(0) = -5° = a_0 \\ &\dot{\theta}(0) = 0 = a_1 \\ &\ddot{\theta}(0) = 2a_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} &\theta(4) = 80° = a_0 + 4a_1 + 16a_2 + 64a_3 \\ &\dot{\theta}(4) = 0 = a_1 + 8a_2 + 48a_3 \\ &\ddot{\theta}(4) = 2a_2 + 48a_3 \end{cases}$$

可以得到

$$\begin{cases} a_0 = -5 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = \frac{3}{16} \times 85 = 15.9375 \\ a_3 = -\frac{2}{64} \times 85 = -2.65625 \end{cases}$$

带入三次插值多项式可以得到:

$$\begin{cases} & \theta(t) = -5 + 15.9375t^2 - 2.65625t^3 \\ & \dot{\theta}(t) = 31.875t - 7.96875t^2 \\ & \ddot{\theta}(t) = 31.875 - 15.9375t \end{cases}$$

根据题意,得到加速度的取值范围:

$$\ddot{\theta} \geq \frac{t_f \cdot (a_2 - a_1)}{16} = 21.25 \degree/s^2$$

假设 $\ddot{\theta}=42\,^{\circ}/s^2$,可以得到 $t_{a1}=0.594s$,从而可以得到

$$egin{aligned} heta_{a1} &= a_1 + \dfrac{\ddot{ heta} \ t_{a1}^2}{2} = 2.4 \degree \ \dot{ heta_1} &= \ddot{ heta_1} t_{a1} = 24.95 \degree/s \end{aligned}$$