
s_axis_tdata
m_axis_tdata
s_axis_tready
m_axis_tvalid
1
clear
00
enable
m_axis_tready
s_axis_tvalid
threshold
0:1
2:3
clk
0
1
rst
$sdffe
CLK
D
EN
SRST
Q
count
$reduce_or
A
Y
01
s_axis_tlast
0
1
2
$reduce_or
A
Y
$ne
A
B
Y
001
10
$reduce_and
$sdffe
m_axis_tlast