
s_axis_tvalid
enable
m_axis_tready
s_axis_tready
threshold
s_axis_tdata
$sdffe
CLK
D
EN
SRST
Q
m_axis_tvalid
clk
0x1
count
rst
clear
m_axis_tdata
0
1
$reduce_and
A
Y
s_axis_tlast
m_axis_tlast