
WIDTH = 8
clk
rst
en
duty_i [WIDTH-1:0]
pwm_o
period_done