

KREISSÄGEN





VERHALTENSREGELN UND SCHUTZMABNAHMEN

- Die Benutzung ist nur durch hierfür unterwiesene Personen gestattet. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
- Vor Arbeitsbeginn Arbeitsmittel auf offensichtliche Mängel prüfen. Arbeitsmittel mit Beschädigungen an Anschlussleitungen, Steckverbindern oder Gehäusen dürfen nicht verwendet werden! Während des Betriebes keine Eingriffe von Hand vornehmen.
- Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzscheiben, Sicherheitsschalter, Abdeckungen) sind zu benutzen und dürfen nicht manipuliert werden.
- Jeweilige Schutzausrüstung (siehe Symbole) ist immer zu tragen und ist im Labor verfügbar (Regal für Sicherheitsausrüstung).
- Ansonsten sollte eng anliegende Kleidung getragen, die Haare hochgesteckt und sämtlicher Schmuck abgegelegt werden.
- Hauptschalter der Maschine nur zum eigentlichen Betrieb einschalten und nach Betrieb wieder abschalten. Bei Reinigungs- und Umrüstarbeiten ist die Maschine am Hauptschalter auszuschalten. Vor Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten und Werkzeugwechseln sowie nach Arbeitsende Maschine abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Niemals mehrere Verlängerungsleitungen, Kabeltrommeln oder Mehrfachsteckdosen hintereinander stecken! Bei Kabeltrommeln beachten, dass sie im aufgewickelten Zustand nur mit einer geringen Leistung betrieben werden dürfen. Ggf. vollständig abwickeln.
- Elektrische Anschlussleitungen immer direkt am Stecker aus der Steckdose ziehen, niemals am Kabel.

KREISSÄGEN:

- Zweite Person muss im Labor anwesend sein.
- Sägeblatt muss in Ruhestellung vollständig durch Haube verdeckt sein.
- Abstand des Spaltkeils vom Sägeblatt darf nicht größer als 10 mm sein.
- Absaugung während des gesamten Betriebes eingeschaltet lassen.
- Die Säge darf ausschließlich zum Sägen von Hölzern verwendet werden. Vorsicht bei Nägeln/Schrauben (vorher entfernen).
- Bei der Handhabung der Hölzer sind Schutzhandschuhe zu tragen. ABER: Diese bei laufendem Sägeblatt ausziehen, sofern die Hände näher als 30 cm an das Sägeblatt herangebracht werden (müssen).
- Zum Sägen sind der Führungsschlitten sowie der Anschlag zu benutzen.
- Bei kleineren Werkstücken sind diese mit dem Schiebestock zu führen, um Verletzungsgefahren für Hände zu verringern.
- Beim Sägen von langem Stangenmaterial geeignete Stützböcke zum Abstützen benutzen.
- Nach Arbeitsende Kreissäge und Boden von Holzspänen reinigen.

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

Reparaturarbeiten dürfen nur von den Vorgesetzten veranlasst werden.







Wenn bei der Kreissäge die Hände in den Bereich des laufenden Sägeblattes gebracht werden müssen.







GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Einziehen von Körperteilen, Kleidung, Schmuck, Haaren.

• Verletzungsgefahr an scharfkantigen Werkzeugen und Werkstücken.

Staub (Augen, Atemorgane), Lärm (Gehör) Kontakt mit rotierenden

Sägeblättern bzw. Bohrern / scharfkantigen Werkzeugen / Verkanten


• Gesundheitsgefährdungen, Schädigungen und Verletzungen durch

• Brand- und Explosionsgefahr durch Staub und Späne sowie durch





VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, IM GEFAHRFALL, ERSTE HILFE

- Eigenschutz beachten!
- Gefahrenbereich absichern / Personen aus dem Gefahrenbereich bringen.
- Ersthelfer hinzuziehen, ggf. Notruf absetzen. Erste Hilfe leisten, Verletzten betreuen, ggf. Rettungsdienst einweisen.
- Lab-KoordinatorInnen informieren.
- Alle Verletzungen müssen im Verbandbuch dokumentiert werden!
- Entstehungsbrände mit vorhandenen Handfeuerlöschern bekämpfen.
 - Bei größeren Bränden: Notruf, Gefahrenbereich verlassen, andere warnen.

NOTFALLNUMMER: 0271 740 2111


(Hände) / Quetschen.

Überlastung und Kurzschlüsse.



Darf nach allgemeiner Labor-Sicherheitseinweisung und Unterzeichnung der Laborordnung selbständig genutzt werden.







Darf nach spezieller Einweisung selbständig benutzt werden.






CNC-FRASEN



- X-CARVE
- STÄMPFLI





ALLGEMEIN:

- Die Benutzung ist nur durch hierfür unterwiesene Personen gestattet.
- Die Betriebsanleitung der Herstellers ist zu beachten.
- Vor Arbeitsbeginn Maschine auf offensichtliche Mängel prüfen.
- Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzscheiben, Sicherheitsschalter, Abdeckungen) sind zu benutzen und dürfen nicht manipuliert werden.
- Gehörschutz und Schutzbrille tragen!
- Werkstücke sicher aufspannen (Vakuum für Plattenware, Spanner, Schraubstock, etc.)
- Grundsätzlich mit Absaugung fräsen, Ausnahmen für Demonstrationszwecke oder Spezialanwendungen sind jedoch möglich.
- Vieraugenprinzip! Aufspannung und CNC-Programm von erfahrenen (eingewiesenen) NutzerInnen kontrollieren lassen.
- Kühlschmierstoffmenge ggf. auf das notwendige Minimum begrenzen.
- Achtung, die Maschinen arbeiten nach Start des Programmes selbständig! Gefahrenbereich deshalb freihalten (auch nicht hineingreifen). Bei Aufenthalt im Gefahrenbereich dürfen die Maschinen lediglich zum Positionieren langsam und manuell kontrolliert bewegt werden.
- Vor Pausenbeginn und nach Arbeitsende Hände waschen.
- Vor Reinigungs-/Wartungsarbeiten Maschine abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern, ggf. Handschuhe tragen (Schnittgefahr an Spänen)

X-CARVE:

- Lehr-/Lernfräse, deutlich einfacher zu bedienen als traditionelle CNC-Fräsen. Sobald das Gerät mit einer Einhausung mit Sicherheitsschalter versehen wird, soll es in die Kategorie "gelb" aufgenommen werden, also auch selbständig bedient werden können.
- Grundplatte der X-Carve = austauschbare Opferplatte, hier kann durchgefräst werden ohne dass weiteres Material zwischengelegt werden muss.

EAS HEAVY 800XL:

- Frässpindel auswechselbar, z.B. gegen Schneidemesser (vorhanden).
- Vorsicht beim Durchfräsen! Unbedingt Opfermaterial zwischenlegen (Alu-Tisch / Vakuumtisch nicht beschädigen!)

STÄMPFLI

Hauptsächlich zum Platinenfräsen verwenden

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

Nach Abschluss der Arbeiten Maschine absaugen, ggf. Raum reinigen. NICHT mit Druckluft abblasen.

Beim Fräsen:







Reinigung:



GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schnittgefahr an Spänen und rotierenden Werkzeugen.
- Verletzungsgefahr durch umherfliegende Späne.
- Ggf. Kontakt mit Kühlschmierstoff.
- Verfangen von Haaren, Kleidung, Schmuck etc. im rotierenden Werkzeug oder der Mechanik.
- Lärm beim Fräsen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN





Maschine stillsetzen (Hauptschalter/Netzstecker), als "Defekt" kennzeichnen, gegen Wiedereinschalten sichern, Lab-KoordinatorInnen informieren.


VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, IM GEFAHRFALL, ERSTE HILFE

- Eigenschutz beachten!
- Gefahrenbereich absichern / Personen aus dem Gefahrenbereich bringen.
- Ersthelfer hinzuziehen, ggf. Notruf absetzen. Erste Hilfe leisten, Verletzten betreuen, ggf. Rettungsdienst einweisen.
- Lab-KoordinatorInnen informieren.
- Alle Verletzungen müssen im Verbandbuch dokumentiert werden!
- Entstehungsbrände mit vorhandenen Handfeuerlöschern bekämpfen.
- Bei größeren Bränden: Notruf, Gefahrenbereich verlassen, andere warnen.


NOTFALLNUMMER: 0271 740 2111

DIE FAB LAB AMPEL











Darf nach spezieller Einweisung selbständig benutzt werden.