


						and the second s	~~~~
				SOLICITU	D DE COMPRA		
	IMAGEN	ı			Fecha de Elaboración:	2	29-Apr-21
Usua	ario Solicitante:	ROI	BERTO ROJO	GONZALEZ	Correo Institucional:	roberto.ro	jo@gimm.com.mx
NO CONTRACTOR DE					Número Telefónico:		Extensión: 9373
	en la que labora uario Solicitante:	SI	ERVICIOS GE	:NERALES	Centro de Coste:	P1	10305CX2
					Nombre de la Producción	PERIOD	CO EXCELSIOR
Emp	resa que "comp	ra" el bien o	servicio:		TO AND		
GIM	icios Empresariale Compañía Editoria Administradora de	al, S.A. de C.V		GEAFIN]	URGENTE	
Plaza			Δ	. Ciudad de México	1		
, luz.				. Olddad de Wexleo	-		
#	Cta. Mayor	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Bien o Servicio a comprar	Especificaciones genera (en caso de ser n		Uso del bien o servicio
1		1	SERVICIO	MOTOR ELÉCTRICO MARCA BBC BROWN BOVERI	SERVICIO MANTENIMIENT F MOTOR ELÉCTRICO MARCA E 4.4 KW 60 Hz 380 VOLTS 1125 RPM 380	BBC BROWN BOVERI	ES INDISPENSABLE ESTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE DE ESTE MOTOR DEPENDEMOS REALIZAR EL INGRESO DE ROLLOS AL SOTANO 1
2							
3							
4							
5							
6						9	
7							
8		4					
9							
10							
11	p.*						
				ESTATUS DE <mark>URGENTE</mark> LA ER LOS ROLLOS UBICADO		OR ELÉCTRICO P	ARÁ SISTEMA
		EDER RICARDO JEFE DE MANT			DAM	AN MARTINEZ AGUIL RVICIOS GENERALES	


Nombre, puesto y firma del Usuario Solicitante

Nombre, puesto y firma del Director / Productor que "autoriza" la compra de los bienes o servicios











Sistemas Industriales De Equipo de Bombeo



Calle Gobernador Gral. Abundio Gómez 137, Granjas Valle de Guadalupe, 55270 Ecatepec de Morelos, Méx..

Tel. 55 5781 4236 | 55 8860 0752 VENTA - REPARACION - INSTALACION

www.sideb.com.mx - ventas@sideb.com.mx

COTIZ	ACION			FOLIO:		<u>198</u>
				FECHA:	28/04	/2021
PARA:			DE:	DIICTEDIATEC D	E EQUIDO DE D	
		GRUPO IMAGEN	SISTEMAS IN		E EQUIPO DE B CV	OMBEO SA DE
E- MAIL		roberto.rojo@gimm.com.mx	DEPOSITO O TR		ICO: BANAMEX, SUC	C: 7006. CUENTA:
TEL:		Tel. 50467400 Ext 9223			02180700645461109	
AT´N:		ROBERTO ROJO	NOMBRE: SIST	EMAS INDUSTRIALE	S DE EQUIPO DE BO	MBEO SA DE CV
	CANT	DESCRIPO	LON		PRECIO UNIT	TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACIÓN DE MOT RPM QUE CONSTA DE CAMBIO DE BALEROS, BARNIZA ARRANQUE, AJUSTE DE TAPA TRASERA Y DELANTERA	ADO DE EMBOBINADO), PUNTAS DE	\$5.800,00 MN	\$5.800,00
		ERNOS FAVORECIDOS A ESTA OFERTA, FAVOR DE	Subtotal (USD)	\$0,00	Subtotal (MN)	\$5.800,00
ORMULA	R LA (ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. PAG.1 de	IVA 16% (USD)		IVA 16% (MN)	\$928,00
			TOTAL (USD)		TOTAL (MN)	\$6.728,00
ONDIC ONTAE		S DE PAGO:	TIEMPO DE ENTR 4 DIAS	EGA:		
IGENC	authoria 65% 55% 65% 65%. Hita eA- Art Te		PRECIOS:			
		OS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	MONEDA NACION	AL (MN) MONEDA	EXTRANIERA (LISDI	
TENTA	2452 A V 256 - 2756 SC	20 100 10 100 100 100 100 100 100 100 10	FIRMA:	, in this is the state of the s	EXTRA WOLLON [OSD]	
		GONZALEZ C.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A ME















Sistemas Industriales De Equipo de Bombeo

VENTA - REPARACIÓN - INSTALACIÓN

Graciela 169, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Delegación Gustavo A. Madero México D.F. Tels. 5537-1632 - 55179684 - 5330-5003 - 3544-0542 - 3544-0543

www.sideb.com.mx - ventas@sideb.com.mx

27-ABRIL-2021

GRUPO IMAGEN.

EDIFICIO EXCELSIOR.

ATENCION: ING.ROBERTO ROJO GONZALEZ.

REVISION DE MOTOR ELECTRICO 380 VOLTS/ 60 HZ. MODELO BBC NUM.DE SERIE 11620205 A 1125 RPM.

MEDICION DE VOLTAJE EN LINEAS DE TABLERO

MEDICION DE LECTURA DE TRABAJO EN TABLERO

•	L1	L2 380V.	*		T14.30 AMPS.	T17.60 AMP
•	L2	L3380V.		MOTOR (VACIO)	T24.40 AMPS.	MOTOR (CARGA)T27.85 AMP
•	L3	L1380V.			T34.32 AMPS.	T37.45 AMP

OBSERVACIONES:

- INSPECCION Y LECTURA DE AMPERAJE EN PARAMETROS NORMALES.
- GENERA RUIDO LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- TAPA TRASERA Y DELANTERA DE MOTOR NECESITAN ENCASQUILLAR YA QUE TAPAS NUEVAS NO SE ENCUENTRAN
- ROTOR Y FLECHA EN BUEN ESTADO.
- SE RECOMIENDA LIMPIAR Y BARNIZAR EL EMBOBINADO
- APLICAR PINTURA EN MOTOR
- SE REALIZA PRUEBA DE AISLAMIENTO EN EMBOBINADO NO PRESENTA PROBLEMA

Omn :

ING.JOSE ALBERTO GONZALEZ CORONA

ESCRIPCIÓN Disparo de elemento El motor no avera Jos devanados med a Dierto.	diendo la	Peris fence			SM97	MOTC	9
	diendo la					MOTC	9
	diendo la					MOTC	9
	diendo la					MOTC	9
Les devanados med a Lierton	dreado la		cia de 1	c mi	SMG ₇	MOTC	9
los devanados med a Lierto	dreado la	Levis fenc	cio de 1	c mi	SMG ₇	MOTC	9
los devanados med a Liertos	dreado la	Levis fenc	cia de 1	c mi	SMG ₇	MOTC	9
les devanados med a Lierbo	direndo la	Lesis fenc	cio de 1	k mi	SMG ₇	MOTC	9
les devanados med a Lierto	direndo la	Lesis fenc	cio de 1	la mi-	SMG7	MATC	9
les devanados med	diendo la	Lesis fenc	cia de 1	la mi-	smg ₇	MOTE	9
, co	•						
El motor no arra	enca, (Bo	4 o ele	learnon to	de p	rojecci	ioh se	dispa
ESCRIPCION Disparo de elemento	de prote	2010 h ?					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		and the second s	Nicolaine and Alleria	A Pro-	
ÉCNICOS RESPONSABLES		and the second s			alter and the second		
CTIVIDAD			-				4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
Deparación de 1/	6 to 12.			,			
FCCDIDCIÓN		EXTERNO			Je		
KEA M/ / 3 5 / M	م السال الم	*/> EXTENSIÓN	FIRMA)		
REA M / 3 1 C	est flu	10000					
ORDEN D DLICITANTE Judony Ja REA Mantenimiento E		TIPO	DE ÓRDEN	PM00	PM01	PM02	РМОЗ

Doc ID: 2265515c4f6f426a12c0297ca933af95bf894dd2