

Passível de atualizações/revisões. A revisão vigente estará sempre disponível no departamento comercial e/ou no site da empresa.

1. OBJETIVO

- Definir o critério para classificação de tecidos em Primeira Qualidade e LD (Leves defeitos).
- Definir o critério para atendimento de reclamações por problemas de qualidade.

2. CRITÉRIOS

2.1. CLASSIFICAÇÃO DE TECIDOS

2.1.1. Primeira Qualidade

Devem ser classificados como Primeira Qualidade, Os tecidos que atendem as especificações abaixo:

Devem ser classificados como		idade, Os tecidos qu	ue atendem as e			
ITEM	NORMA	ESPECIFICAÇÃO				
PONTUAÇÃO	NBR 13484	Máximo de 30 pontos / 100m² por rolo de tecido. Média de 18 pontos / 100m² por pedido (Acima de 1000m por pedido do meso			mesmo artigo/cor)	
DENSIDADE	ISO 7211/2	Urdume (para malhas colunas) Trama (para malhas carreiras) Área		Standard do artigo ± 5,0% Standard do artigo ± 5,0% Standard do artigo ± 3,0%		
GRAMATURA	ISO 3801/1	Geral Para estampados/bordados/revestidos		Standard do artigo ± 5,0% Standard do artigo - 5,0% +15,0% Standard do desenho ± 5,0%		
LARGURA TOTAL LARGURA	NBR 10589	Geral Para tecidos com elastano Geral Para bordados/revestidos		Standard do artigo ± 2,0% Standard do artigo ± 3,0%		
ÚTIL				Até 05 cm menor em relação a largura total Até 30 cm menor em relação a largura total		
VARIAÇAO DE PESO / METROS	NBR 13484	Admitir tolerância de ± 1,0% no comprim fiscal.				
DESVIO TRAMA	ASTM D 3882	Tecidos Tela Máximo 3 Sarja Máximo 9		Máximo 3,0% Máximo 5,0% Máximo 7,0%	Máximo 5,0%	
ALONGAMENTO TECIDOS COM ELASTANO	BS-EM- 14704-1	Tecidos/malhas (sentido elastano) ±15% em relação ao standard do artigo				
RECUPERAÇÃO DE ELASTANO	BS-EM- 14704-1	Tecidos (sentido elastano) ≥ 85% Malhas (sentido elastano) ≥ 80%				
TORÇÃO	AATCC 179	Tecidos Malhas	Até 3,0% Até 6,0%			
ESTABILIDADE DIMENSIONAL (Conforme etiqueta de Lavagem)	AATCC 135	Tecidos	Largura Comprimento	100% Sintético (PES / PA) 100% Artificial (CV / Bambu) 100% Natural (CO / CL) 100% Animal (WO) Elastano ≤ 15% Mistura íntima (Sintéticos ≥ 50%) Mistura íntima (Sintéticos < 50%) 100% Sintético (PES / PA) 100% Artificial (CV / Bambu) 100% Natural (CO / CL) 100% Animal (WO) Elastano ≤ 15%		
		Malhas	Largura	Mistura íntima (Sintéticos ≥ 50%) Mistura íntima (Sintéticos < 50%) 100% Sintético (PES / PA) 100% Artificial (CV / Bambu) 100% Natural (CO / CL) 100% Animal (WO) Elastano ≤ 15% Mistura íntima (Sintéticos ≥ 50%) Mistura íntima (Sintéticos < 50%)	3,0% ± 2,0% 4,0% ± 2,0% 3,0% ± 3,0% 6,0% ± 3,0% 5,0% ± 3,0% - 5,0% ± 3,0% 4,0% ± 3,0% 5,0% ± 3,0%	
			Comprimento	100% Sintético (PES / PA) 100% Artificial (CV / Bambu) 100% Natural (CO / CL) 100% Animal (WO) Elastano ≤ 15% Mistura íntima (Sintéticos ≥ 50%) Mistura íntima (Sintéticos < 50%)		

Revisão 05 - 07/12/2012 pág. 01/07



Passível de atualizações/revisões. A revisão vigente estará sempre disponível no departamento comercial e/ou no site da empresa.

2.1.2. Especificações de solidez - Transferência de cor

Item	Norma Base	Cores Claras	Cores Médias	Cores Escuras
Solidez Ferro Quente	ISO 105 X11 (Conforme etiqueta de Lavagem)	≥ 4,0	≥ 3,5	≥ 3,0
Solidez Lavagem Doméstica	ISO 105 C06 (Conforme etiqueta de Lavagem)	≥ 4,0	≥ 3,5	≥ 3,0
Solidez a fricção seco	ISO 105 X12	≥ 4,0	≥ 3,5	≥ 3,0
Solidez a fricção úmido	ISO 105 X12	≥ 3,5	≥ 3,0	≥ 2,5
Solidez ao Suor Alcalino	ISO 105 E05	≥ 4,0	≥ 3,5	≥ 3,0

Obs¹: Valores não são validos para Índigo e Desbotáveis.

Obs2: Não misturar cores contrastes (claras e escuras) na mesma peça sem prévia consulta.

A avaliação do resultado através da comparação do corpo de prova ensaiado com a escala cinza atribuindo-se nota de 1 a 5, onde, 5 é a melhor nota, e cujos significados encontram-se abaixo:

ALTERAÇÃO		TRANSFERÊNCIA		
NOTA	SIGNIFICADO	NOTA	SIGNIFICADO	
5	Cor Inalterada	5	Não houve transferência	
4	Pequena Alteração	4	Pequena transferência	
3	Apreciável Alteração	3	Apreciável transferência	
2	Distinta Alteração	2	Distinta transferência	
1	Grande Alteração	1	Grande transferência	

2.1.3. "LD" - Leves defeitos

Devem ser classificada como "LD", as peças em que suas características não atendam as especificações de 1º qualidade.

3. CRITÉRIO DE REVISÃO CONFORME NBR 13484

O sistema de pontuação das malhas e tecidos obedecerá aos seguintes critérios:

3.1. Os defeitos sofrerão penalizações de acordo com tamanho e gravidade dos mesmos de acordo com orientações abaixo:

Penalização	Tamanho do defeito	Identificação na ourela
01 ponto	Menor que 7,5 cm	Não
02 pontos	Entre 7,6 e 15,0 cm	Não
03 pontos	Entre 15,1 e 23,0 cm	Não
04 pontos	Acima de 23,1 cm	Opcional do fornecedor

- 3.2. Condições adicionais no sistema de pontuação:
- 3.2.1. Nenhuma peça deverá conter defeitos de 03 ou 04 pontos nos primeiros e nos últimos 1,50 metros.
- 3.2.2. Nenhum metro poderá sofrer penalização maior que 04 pontos, ou seja, se houver um defeito de 04 pontos e outro de dois pontos, o metro deverá ser penalizado com apenas 04 pontos.
- 3.2.3. Se no mesmo metro houver um defeito de um ponto e outro de dois pontos, esse metro deverá receber penalidade de 03 pontos, porém se possuir um defeito com dois pontos e outro com três, esse metro deverá ser penalizado com 04 pontos, que é a pontuação máxima em um único metro.
- 3.2.4. A informação da pontuação é sempre dada em pontos/100 m2, conforme NBR. Para cálculo de transformação em pontos/100m/linear, deverá ser usada a seguinte formula :

Pontos/100 m2 x_Largura da malha ou tecido em metros = pts/100m linear

Ex.: Uma peça com 10,0 pts/100 m2, e que tenha largura de 1,60 metros, terá 16,0 pts/100m/linear.

Obs. : Em caso de malhas tubulares, atentar para cálculo, pois largura de ser multiplicada por 02.

- 3.2.5. Defeitos contínuos poderão ter no máximo 3,0 metros, sendo que cada metro deverá receber penalidade de 04 pontos. Acima de 3,0 metros deverá ser retirado o defeito.
- 3.2.6. No caso de malha tubular e tecidos com construção "tela", será revisado o lado que ficará por dentro quando a malha for enrolada.
- 3.2.7. Furos com diâmetro maior que 1,5 cm, deverão sofrer penalização de 04 pontos, porém está limitado o máximo de 06 furos por peça de 20 kg (malhas) ou 100 metros (tecido plano). Pesagens e metragens diferentes deverão ter quantidade máxima de furos proporcional

Revisão 05 - 07/12/2012 pág. 02/07



Passível de atualizações/revisões. A revisão vigente estará sempre disponível no departamento comercial e/ou no site da empresa.

4. RECLAMAÇÕES:

- Eventuais reclamações por parte dos confeccionistas e atacadistas serão aceitas até o prazo de 180 dias a partir da data do faturamento da peça.
- Eventuais reclamações por parte do consumidor final serão atendidas de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.
- No caso de uma **reclamação procedente** os custos de inspeção, embalagem e transporte serão de responsabilidade da Focus têxtil. Para as **reclamações improcedentes**, os referidos custos serão de responsabilidade do comprador.
- Eventuais reclamações de produtos exportados serão analisadas por intermédio de uma empresa internacional neutra e especializada em inspeção de tecidos que, solicitada pelo fornecedor, inspecionará ao acaso até 10% do lote reclamado e emitirá laudo com base no critério de qualidade aqui exposto. Sendo a reclamação procedente, os custos de inspeção serão de responsabilidade da Focus têxtil; caso contrário, os custos serão de responsabilidade do comprador.
- Nenhuma reclamação será aceita se a mercadoria tiver sofrido qualquer tipo de beneficiamento (novo tingimento e/ou acabamento, reprocessamento, corte, costura, etc).
- Todas as reclamações de qualidade deverão ser remetidas a Focus têxtil, juntamente com amostras do motivo da reclamação, acompanhadas obrigatóriamente de cópia da(s) etiqueta(s) ou cópia da NF do tecido envolvido na reclamação.
- Para reclamações que necessitem de reanálises no laboratório ou reinspeção do produto, a Focus têxtil deverá emitir o laudo final no máximo em 10 dias úteis, após recebimento das amostras ou da devolução do produto em seus depósitos previamente autorizadas pela área comercial (para devoluções comerciais) e de Qualidade (para devoluções de qualidade).
- Casos específicos que não constem no documento acima, deverão ser analisados pela área comercial e de qualidade, que
 juntas deverão resolver o problema e se necessário revisar critério de qualidade.
- No processo de recebimento de peças de devolução por qualidade, não serão recebidos no depósito, peças de artigos/cores diferentes do que está listado no boletim de ocorrência.
- EM CASO DE RECLAMAÇÃO JUSTIFICADA, A INDENIZAÇÃO SEGUIRÁ O PROCEDIMENTO ABAIXO:
 - A COMERCIALIZAÇÃO DAS PEÇAS EM QUESTÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
 - A FOCUS FORNECERÁ GRATUITAMENTE, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO, A METRAGEM CONSUMIDA, NAS PEÇAS EM QUESTÃO, DO MESMO ARTIGO E COR.
- A COMERCIALIZAÇÃO DAS PEÇAS CONFECCIONADAS QUE APRESENTAREM PROBLEMAS, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
- O CUSTO RELACIONADO A TRANSPORTE DE DEVOLUÇÕES QUE VENHAM SER CONSIDERADAS "IMPROCEDENTES", APÓS EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO, DEVERÁ SER NEGOCIADO ENTRE A ÁREA COMERCIAL, REPRESENTANTE E RESPECTIVO COMPRADOR.
- TODAS AS PEÇAS DEVOLVIDAS DEVERÃO ESTAR EMBALADAS EM PLÁTICO RESISTENTE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO OU CÓPIA E COM NÚMERO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.



Revisão 05 - 07/12/2012 pág. 03/07



Passível de atualizações/revisões. A revisão vigente estará sempre disponível no departamento comercial e/ou no site da empresa.

5. CUIDADOS E SUGESTÕES NO PROCESSO DE CONFECÇÃO

5.1. ARMAZENAGEM

- Não é aconselhável armazenar os rolos em posição "foqueira", a fim de evitar marcas no tecido..
- Recomenda-se armazenar os rolos sempre no sentido horizontal e paralelo.

5.2. RISCO

- Riscar o molde de maneira que todas as partes sigam a mesma direção de textura (sentido da construção do tecido), para evitar rugas, diferenças de tonalidade entre as partes da peça e melhorar a costura.
- Recomenda-se que o risco seja feito diretamente em papel, utilizando-se o sistema computadorizado (CAD) ou manual, visando sempre o melhor aproveitamento do tecido.
- Recomenda-se que para melhor aproveitamento de pontas, exista na programação um risco pequeno para se trabalhar com enfesto ímpar.
- Recomenda-se a fixação do risco no enfesto através de fita adesiva ou pulverização de cola, devendo esta ser esta solúvel
 em água, não danificando as características do produto.

5.3. MODELAGEM

- No desenvolvimento de modelos é essencial conhecer o específico valor de encolhimento e/ou alongamento no particular tecido a ser trabalhado. Isto pode ser obtido através da lavagem e/ou passadoria indicada na instrução de lavagem do tecido.
- A alteração das dimensões do tecido durante a lavagem e/ou passadoria (estabilidade dimensional) deve ser verificada preferencialmente por lote/ cor do tecido antes de se enfestar e cortar o mesmo e os moldes devem ser, então, conferidos em relação aos valores de estabilidade resultantes.
- As dimensões devem ser medidas após as amostras lavadas e/ou passadas terem sido acondicionadas por 24 horas.
- Se as amostras n\u00e3o forem acondicionadas antes da tomada das medi\u00f3\u00f3es, isso poder\u00e1 resultar em tamanhos errados para as pecas confeccionadas.
- É importante conferir o tecido a partir do lote recebido de produção, visto que as propriedades podem ser diferentes daquelas encontradas em metragens de mostruário.
- A peça piloto servirá como base para o fornecimento destes valores e deve ser feita sempre que for recebido um lote/ cor de tecido novo.
- É importante que a peça piloto que está sendo trabalhada sofra os mesmos processos de produção normal.
- Tomar bastante cuidado com os valores de encolhimento e/ou alongamento obtidos em máquinas de teste, pois muitas vezes
 o resultado obtido não condiz com a realidade, ou seja, o valor de encolhimento/alongamento pode ser maior/menor do que
 os obtidos em produção normal.

5.4. ENCAIXE

- Posicionar as partes de maneira a obter-se melhor aproveitamento do tecido, obedecendo sempre o fio de prumo determinado pela modelagem.
- A modelagem deve ser encaixada de forma a possibilitar emendas no enfesto, para que os defeitos de 4 pontos (ourela a ourela) sejam retirados, diminuindo o índice de 2 Qualidade por tecido no produto final.

5.5. ENFESTO

- É imprescindível deixar repousar o tecido fraldado antes do enfesto/corte. No caso de tecidos com elastano, este descanso deve ser acima de 36 horas para permitir recuperação das tensões de enrolamento.
- Quando o tecido estiver sendo enfestado, as tensões aplicadas devem ser uniformes e as menores possíveis para que não ocorram estiramentos, nem ondulações na ourela.
- Recomenda-se um enfestador automático de tecidos.
- Quando o tecido estiver sendo enfestado, verifique tonalidade entre centro/ourela da folha, evitando-se assim corte e costura de peças que posteriormente apresentem variação de tonalidade fora do padrão na peça confeccionada.
- Verifique se as ourelas estão perfeitamente alinhadas, para que o tecido não fique fora do fio de prumo evitando erro no corte.
- Recomenda-se não misturar lotes de uma mesma cor em um único enfesto, a não ser que este seja bem separado e identificado, evitando-se assim diferenças de tonalidade fora do padrão na peça confeccionada.
- Recomenda-se numeração de todas folhas, para que a costura de uma peça seja feita entre os cortes (partes) da mesma folha, evitando-se assim diferenças de tonalidade fora do padrão na peça confeccionada.
- Ao se processar tecidos que mudam de cor nos processos de lavagem subseqüentes (tecidos tintos como índigo), é
 importante que, se houver emenda no enfesto, esta seja feita com tecidos de mesma nuance, de modo a evitar a ocorrência
 de variações em uma mesma peça confeccionada.
- Aconselha-se que o enfesto n\u00e3o ultrapasse 15cm de altura, para que n\u00e3o venha a prejudicar o corte.

5.6. CORTE

- É essencial o uso de máquinas, acessórios e ajustes apropriados para assegurar adequada direção de costura e boa aparência.
- A precisão do corte é fator importantíssimo para a boa qualidade no fechamento da peça.

Revisão 05 - 07/12/2012 pág. 04/07



Passível de atualizações/revisões. A revisão vigente estará sempre disponível no departamento comercial e/ou no site da empresa.

- Aconselha-se que a mesa seja perfeitamente horizontal com largura uniforme e superfície lisa.
- Para marcações e corte de tecidos com elastano, utilizar máquina de faca vertical, baixa velocidade, evitando-se efeitos de fusão sem prejudicar o rendimento do corte. As facas devem ser mantidas afiadas, limpas e lubrificadas regularmente. Entre as operações de corte e confecção, as peças devem ser manipuladas o mínimo possível, para evitar que se enrolem ou percam o fio de elastano.

5.7. COSTURA

- Deve haver uma compatibilidade entre linha, agulha e tecido. A linha e a agulha deverão estar de acordo com o peso do tecido.
- A regulagem da máquina deve estar adequada ao tecido a ser trabalhado.
- O ajuste da pressão do calcador na máquina deve ser feito para evitar estiramento do tecido.
- Deve-se reduzir as tensões da linha para uma boa amarração da costura.
- Manter afiadas as facas de refilar na máquina interloque.
- Não estirar o tecido para não ocorrer variação de pontos. Esticar ou puxar o tecido durante a costura devem ser evitados para que não ocorram variações no ponto e distorções na peça.
- É importante que as partes da máquina de costura estejam isentas de asperezas e que os dentes alimentadores, a chapa da agulha e a sapata do calcador sejam verificados e polidos regularmente.

5.8. ENTRETELAS

- As entretelas podem ser de tecidos planos ou de n\u00e3o tecidos, podendo ser simplesmente para costura ou fus\u00e3o, atrav\u00e9s de um revestimento adequado.
- Os valores de encolhimento de lote/ cor de tecido devem ser verificados de acordo com a temperatura indicada para fusionamento das entretelas, já que esta pode estar em desacordo com a temperatura de passadoria proposta na etiqueta de lavagem.
- É importante certificar-se que o peso, estabilidade e o drapeamento sejam compatíveis com o tecido de base.
- As entretelas devem ser conferidas com relação aos tratamentos realizados no processamento a úmido, visto que altas temperaturas e fibrilação poderão causar deslaminação, encolhimento ou franzimento.



Revisão 05 - 07/12/2012 pág. 05/07



Passível de atualizações/revisões. A revisão vigente estará sempre disponível no departamento comercial e/ou no site da empresa.

6. SIMBOLOGIA NAS ETIQUETAS DE INSTRUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

Cada Tecido que utilizamos possui sua característica estrutural, sua propriedade física e química. Para manter essas características e garantir a máxima durabilidade de uma peça, é preciso obedecer a certas orientações em relação aos cuidados na lavagem, secagem e passadoria. Por isso, é fundamental que o confeccionista informe claramente ao consumidor final a importância de seguir essas orientações, através das etiquetas nos produtos.

A responsável por reger a definição dos símbolos de cuidados para conservação de artigos é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Conheça o significado de cada símbolo que a Focus Têxtil coloca à sua disposição.



Revisão 05 - 07/12/2012 pág. 06/07



Passível de atualizações/revisões. A revisão vigente estará sempre disponível no departamento comercial e/ou no site da empresa.

SIMBOLOGIA

Conforme ABNT NBR ISO 3758:2006

	LAVAGEM 🗁			PASSADORIA A
95	 Temperatura máxima de lavagem 95°C Processo normal 			- Temperatura máxima da base do ferro de possor a 200°C
95	 Temperatura máxima de lavagem 95°C Processo suave 		\overline{a}	- Temperatura máxima da base do ferro a 150°C
70	 Temperatura máxima de lovagem 70°C Processo normal 		\exists	 Temperatura máxima da base do ferro a 110°C vapor pode causar danos irreversíveis
60	 Temperatura máxima de lavagem 60°C Processo normal 		X	- Não passar
601	- Temperatura máxima de lavagem 60°C - Processo suave			PROFISSIONAL
50	 Temperatura máxima de lavagem 50°C Processo normal 		P	- Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos as solventes listados para a simbola F
501	- Temperatura máxima de lavagem 50°C - processo suave			- Processo normal
40]	- Temperatura máxima de lavagem 40°C - Processo normal		<u>P</u>	Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F Precesso suave
40	 Temperatura máxima de lavagem 40°C Processo suave 		F	- Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto (temperatura de destilação
40	 Temperaturo máxima de lavagem 40°C Processo muito suave 			entre 150°C e 210°C, ponto de fulgar entre 38°C e 70°C) - Processo normal
30	 Temperatura máxima de lavagem 30°C Processa normal 		F	Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto (temperatura de destilação
301	- Temperatura máxima de lavagem 30°C - Processo suave			entre 150°C e 210°C, ponto de fulgor entre 38°C e 70°C)
30	 Temperatura máxima de lavagem 30°C Processo muito suave 		\otimes	- Processo suave - Não limpar a seco
d	- Lavagem a mão - Temperatura máxima 40°C		~	
Ø	- Não lavar			Secagem Natural - Secagem em varal
	ALVEJAMENTO \triangle			- Secagem por gotejamento
Δ	- É permitido qualquer agente de alvejante oxidante			- Secagem horizontal
Ά	 Permitido alvejamento somente com oxigênio/não usar alvejante clarado 			- Secagem à sombra
K	- Não alvejar/não branquear			LIMPEZA A ÚMIDO
	PROCESSO DE SECAGEM			PROFISSIONAL (
	EM TAMBOR		W	- Limpeza a úmido profissional - Processo normal
\odot	- Secagem em tambor - Temperatura normal		<u>@</u>	- Limpeza a úrnido profissional - Processo suave
0	 A secagem em tambor é possivel Secagem a baixa temperatura 		<u>@</u>	- Limpeza a úmido profissional - Processo muito suave
Ø	- Não secar em tambor			The second secon
		/>		

Revisão 05 - 07/12/2012 pág. 07/07