

Atelier Junior V

Apprendre à souder




Attention!



- Un fer à souder est très très chaud
 - ~ 350°C à 400°C : plus qu'un four
 - Ça brûle
 - Ça chauffe les objets au contact
- Éviter de respirer les fumées
- Ne pas secouer le fer
- Le poser sur son support






Les étapes



Le Microbug Coureur









Les résistances





Les photo-résistances










L'interrupteur











Les transistors






Les potentiomètres





Les LED






Le support de piles




Attention à la couleur des fils




La diode / roue





Les moteurs






14

⊿http://fablab-lannion.org<mark>,</mark>


Les moteurs - suite





Les « pneus »





Et voila!























Schéma





Merci



- License : CC:BY-SA
- Ressources

