```
一、计算机系统概论 { 1.计算机的诞生和发展 2.计算机的硬件 3.计算机的软件
```

二、运其部件和运算方法

/、数据的表示和转换 {数制:二进制、八进制、十进制、十二进制 转换: 十进制 → 二进制 二进制 → 八进制 十二进制 二、八、十六进制 → 十进制

2、带符号二进制数在计算机中的表示方法与加减法运算

运算 人移位 { 算数移位 逻辑移位 循环移位 循环移位 加减 { 原码加减 补码加减

判如4. 一位符号位 双符号位 一位符号位根据数据位的进位情况判断溢出

4、浮点数的表示和运算

表示

IEEE754标准:一位数符,8位阶码,23位尾数

运算

对阶:小阶向大阶看奇(右移)

尾数求和

规格化治尾数的最高数值位与符号位不同时,即为规格化

形式 金入

0金/入

未尾横置/

溢出判断

规格化后根据阶码的符号来判断是否溢出

上溢(01):要进入中断处理 下溢(10):按机器零处理

5.运算部件 ALU算术逻辑单元 寄存器 移位电路 计数器 门电路

6.数据板验码 奇偶校验码 海明板验码 循环冗余校验码