

Type de document : Gamme de maintenance

SECURITE	
Protections individuelles – EPI: Non	
Risques liés à l'intervention : Non	
Habilitations / Formations nécessaires : Non	

	PIECES DETA	CHEES	
N° pièces détachées Désignation		Quantité	Observations
24	Module Peltier (9965 000 26119)	1	Changement en cas de dysfonctionnement

MATERIELS / OUTILLAGES				
Réf. Désignation		Quantité	Observations	
	Tournevis cruciforme	1		
	Tournevis plat			
554-311	554-311 Pâte thermique		Pâte thermique RS Pro 0,65W/m⋅K 20ml	

SOMMAIRE		
1 - Consignes	Changement module Peltier	
2 - Description	Changement en cas de panne du module Peltier	
3 - Vérification	Vérifier le bon refroidissement du module Peltier	

CONSIGNES

Cette gamme de maintenance permet de maintenir le système de refroidissement en marche par son changement du module Peltier en cas de panne.

Avant intervention

- Identifier la zone d'intervention
- Débrancher la machine et le module Peltier

	DESCRIPTION			
N°	Opérations	Description de l'opération		
10	Ouverture capot arrière	Ouvrez les deux portes et retirez les 4 vis qui se situent en haut/en bas		
		à droite et à gauche. Retirer le capot arrière.		
20	Retirer plaque refroidissement	Débrancher en premier le ventilateur. Retirer les deux vis tenant la		
		plaque de refroidissement (Image 1) et la retirer délicatement sans		
		arracher le module Peltier. Décoller le module Peltier et le déconnecter		
		de la machine (Image 2), le sortir entièrement.		
30	Intégration nouveau module Peltier	Nettoyer les deux surfaces métalliques en contact avec le Peltier,		
		appliquer de la nouvelle pâte thermique sur chaque faces du nouveau		
		Peltier lorsque tout est bien sec. Faire glisser les fils à leur place (
		Image 3) et remettre tout l'ensemble en place. Revisser les vis.		
40	Remis en place	Rebrancher ventilateur puis remettre le capot arrière avec ses vis.		

Date création/révision	N° gamme	Intitulé	N° page
15/11/2022	CC-LLBH-12	Remplacement de l'élément Peltier	1

VERIFICATIONS

Après intervention

• Vérifier le bon fonctionnement du module Peltier en s'assurant qu'il refroidit bien.

Images annexes:







Image 2



Image 3



Date création/révision	N° gamme	Intitulé	N° page
15/11/2022	CC-LLBH-12	Remplacement de l'élément Peltier	2