5/85



$+\uparrow \Sigma F = 0 : \quad R_A - 2400 = 0 \quad) \qquad R_A = 2.4 \text{ kN}$

$\circlearrowleft \Sigma M_A = 0 : \quad M_A - 2400(6) = 0 \quad) \qquad M_A = 14.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$

5/86



$\circlearrowleft \Sigma M_B = 0$: $400(2) + 3R_A - 1500\left(\frac{2}{3}\right) = 0$, $\quad R_A = 66.7$ N

$+\uparrow \Sigma F = 0$: $66.7 + 400 - 1500 + R_B = 0$, $\quad R_B = 1033$ N

5/87



$R_1 = \frac{1}{2}(400)(6) = 1200\ \text{N} \quad @ \quad \bar{x}_1 = \frac{1}{3}(6) = 2\text{m}$

$R_2 = 400(8) = 3200\ \text{N} \quad @ \quad \bar{x}_2 = \frac{1}{2}(8) = 4\text{m}$

$\curvearrowleft + \Sigma M_A = 0: \quad R_B(7) - 1200(2) - 3200(4) = 0, \quad \underline{R_B = 2170\ \text{N}}$

$+\uparrow \Sigma F = 0: \quad R_A - 1200 - 3200 + 2170 = 0, \quad \underline{R_A = 2230\ \text{N}}$

5/88



$$\curvearrowleft +\Sigma M_A = 0: \quad 1.08(0.3) - 3.6(0.75) - 1.44(1.9) + B_y(1.5) = 0$$

$$B_y = 3.41 \text{ kN}$$

$$\Sigma F_y = 0: \quad A_y + 3.41 - 1.08 - 3.6 - 1.44 = 0$$

$$A_y = 2.71 \text{ kN}$$

$$\Sigma F_x = 0: \quad A_x = 0$$

5/89



$R = 2(3) = 6\ \text{kN}$ @ $\bar{x} = 1.5\ \text{m}$

$\circlearrowleft + \Sigma M_A = 0$: $-M_A - 6(3/2) + 12 = 0$, $M_A = 3\ \text{kN·m}$

$+\uparrow \Sigma F = 0$: $R_A - 6 = 0$, $R_A = 6\ \text{kN}$

5/90



$R = \frac{1}{2}(3)(4) = 6$ kN @ $\bar{x} = \frac{2}{3}(3) = 2$m

$\Sigma M_A = 0$: $M_A - 6(2) - 2(4.5) = 0$, $M_A = 21$ kN·m

$\Sigma F_y = 0$: $A_y - 6 - 2 = 0$, $A_y = 8$ kN

$\Sigma F_x = 0$: $A_x = 0$

5/91



$R = 18(4) = 72$ kN

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0: & A_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0: & -A_y + N_B - R = 0 \\ \Sigma M_A = 0: & 4N_B - 6R - 15 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} A_y = 39.8 \text{ kN} \downarrow \\ N_B = 111.8 \text{ kN} \uparrow \end{cases}$$