## گزارش سوال دوم

## فاطمه غلام زاده \_ 953106

الف ) دقت اندازه گیری برابر است با :

5 /1024 = 0.00488 V = 4.88 mv

کوچکترین تغییر رطوبت قابل اندازه گیری:

0.00488 = 0.031 \* RH

=> RH = 0.00488 / 0.031 = 0.15

تعداد واحد تغییر مقدار به دست آمده از مبدل آنالوگ به دیجیتال :

0.031 / 0.0488 = 6.45

ب)

كمينه :

V = 0.96 + 0.031 \* 30 = 1.89

5 - 1.89 / R2 = 1.89 / 1200

 $R2 = 1974 \Omega = 1.974 k\Omega$ 

بیشینه:

V = 0.96 + 0.031 \* 70 = 3.13

5 - 3.13 / R3 = 3.13 / 1200

R3 = 716

ز:

میتوان از مد بیکار (idle) استفاده کرد چون در این حالت ساعت ADC بیدار است. مد مناسب دیگر برای این حالت ADC noise reduction می باشد که در آن ضمن فعالیت ADC بخش های دیگر

به تنفسه فیمو برای این مود این است که علاوه بر کاهش توان مصرفی نویز را نیز کاهش می دهد . و CPU به خواب می روند.مزیت این مود این است که علاوه بر کاهش توان مصرفی نویز را نیز کاهش می دهد