

Une perte de communication avec l'automate est constatée grâce à la supervision.

On vérifie à distance la communication avec la passerelle OZW nous signifiant que l'armoire est allumée. Je me rends sur site afin de vérifier que l'automate est alimenté, ce qui est le cas.

Par la suite je vérifie le câble RJ45 qui relie l'automate au switch via un testeur conçu pour, ce dernier est fonctionnel et ne présente aucun défaut. L'automate étant fonctionnel, j'effectue un diagnostic des cartes via le petit interface de celui-ci me permettant d'identifier la carte 10BT (permet la communication Ethernet) comme étant défectueuse. Je la remplace par une nouvelle puis effectue des nouveaux tests sur place puis à distance. La communication est rétablie et les informations remontent sur la supervision.

