充电宝制造教程

目录:

- 1:3D 打印注意事项
- 2: pcb 制造注意事项
- 3 组装步骤:
 - 3.1:电池仓主体热熔螺母安装
 - 3.2:保护板电极片焊接
 - 3.3:上半部分总成
 - 3.4:热敏电阻安装
 - 3.5:底部支架热熔螺母安装
 - 3.6:支架总成
 - 3.7:正极电极片焊接
 - 3.8:电池仓总成
 - 3.9:指示灯安装
 - 4.0:上盖总成

附录:

- 1.pcb 配件表
- 2.pcb 焊接指导
- 3.机械配件表

1:3D 打印制造事项

模型目录(\Power_bank\model\STL) 建议印刷材料 ABS 0.4 喷嘴 壁厚 4,层高 0.12, 顶底 5

模型:(有条件的都上防火材料吧)

电池仓主体x1 务必 ABS!! 耐热 70 度!!热敏电阻开口,底部斜边加支撑

电池仓下盖 x1

电池仓下盖缺口补充 x1

电池仓上盖 x1 盖口向下打印,风冷开满

充电板指示灯 x1 透光白色

保护板充电板支架 x5 务必 ABS(否则模型塌陷导致 pcb 短路)

电池仓保护板_隔离板 x1 可以选择激光切割或者 pcb 方式加工硬质板材

可乐罐底支架_可口可乐(可选百事可乐)x1

可乐罐支架上罐体压合_凸螺纹 x1

2: pcb 制造注意事项


充电电流设置电阻(R15) 建议 2K(2A) 兼顾快充和电池寿命建议充放电控制板和电池保护板之间贴导热垫


3组装步骤:

3.1 电池仓主体热熔螺母安装

1. 电池仓主体.STL x1

2.2.热熔螺母 M2 (长度 3~5) x18






3.2 保护板电极片焊接

Pcb(Battery_manage_board)x1电池仓保护板_隔离板.STLx118650 电极片负极_弹簧x5




3.3 上半部分总成

M2x8x5保护板_充电板支架.STLx5Pcb(IP2368_Board)x1



3.4 热敏电阻安装


NTC100K B3950 x1



3.5 底部支架热熔螺母安装 可乐罐底支架_可口可乐.STL

热熔螺母 M3 高 3mm


x1 x5



3.6 支架总成


可乐罐支架上罐体压合_凸螺纹.STL x1 M3x5 x5 可乐罐下底切割 x1

切割底盖卡入槽中,并压紧螺纹支架




3.7 正极电极片焊接

电池仓下盖.STL x1 Pcb(battery_bottom_board) x1 18650 电极片正极_凸点 x5



3.8 电池仓总成

18650 电池 x5 M2x5 9





3.9 指示灯安装

充电板指示灯.STL 电池仓上盖.STL

x1 x1

需要胶水固定






附录:

充电板(\Power_bank\pcb\IP2368_Board\IP2368_Board.xlsx)

Comment	Description	Designator	Footprint	Quantity	
22uF/25V	无极性电容	C1, C11, C12, C13, C15, C16, C17	1206C		7 C12891
1uF/25V	无极性电容	C2, C6, C7, C20	0402C		4
10uF/50V	无极性电容	C3	0805C		1
2.2uF/16V	无极性电容	C4, C5	0402C		2
100nF/50V	无极性电容	C8, C9, C10, C18	0402C		4
100uF/25V	固态电解电容	C14, C19	SMD_2x5x8		2 直径5长度8,引脚间距2(mm)
LED	双色LED(金/白)	D1	SMD2835		1
SMAJ30CAYK	TVS二极管 30V	D5, D6, D7	SOD-123		3
IP2368		IC2	QFN50P700X700X90- 49N-D		1
10uH	功率电感	L1	SMD_12x12x6(长宽高)		1 C526024
RU30J30M	双 NMOS(半桥)	Q1, Q2	PDFN5x6		2 C2803361
KNY3403	MOSFET (N-Channel)	Q3	DFN5x6		1 C2839428
2K	电阻	R1, R7	0402R		2
100R	电阻	R2, R3	0402R		2
10K	电阻	R4, R6	0402R		2
15K	电阻	R5	0402R		1
18K	电阻	R8	0402R		1
10R	电阻	R9, R10	0402R		2
0.01R	电阻	R11, R13	1206R		2
0.005R	电阻	R12	2512R		1
2R	电阻	R14, R15	0402R		2
1K	电阻	R16	0402R		1
USB_C	连接器	U1	USB-C 立贴		1 14PIN 立贴 立创商品编号C2843970

pcb 焊接指导(Power_bank\pcb\IP2368_Board\IP2368_Board.html)



机械配件表(\Power_bank\配件清单(不包含电子部分))

名称	数量	
M2x5杯头内六角螺丝	13	
M2x8杯头内六角螺丝	5	
M3x5杯头内六角螺丝	5	
热熔铜螺母M2x3x3.2	18	高度3~5mm均可. 越长越结实
热熔铜螺母M3x3x4.2	5	
电极片负极	5	详细参数见\Power_bank\images
电极片正极	5	详细参数见\Power_bank\images
导热垫片10x10x1.5	1	