

BlechTech GmbH – Interner Bericht

Dokumenten-ID: BT-2026-MEMO-04

Thema:	Störungsbericht und Kalibrierungsfehler TruLaser Serienzelle X1	Datum:	12. Mai 2026
Verfasser:	Lia (Dokumentation Fertigungssteuerung)	Abteilung:	Fertigung & Produktion

1. Sachverhalt & Störungsbeschreibung

Internes Memo aus der Produktionshalle 2: Die TruLaser Serienzelle X1 in der Fertigung meldet seit Beginn der Kalenderwoche wiederholt kritische Kalibrierungsfehler beim Schneiden von Kleinstserien aus Metall. Dies führt zu erhöhten Ausschussraten und Verzögerungen im gesamten Produktionsplan der betroffenen Schichten.

Unser erfahrener Maschinenbediener für das Laserschneiden, Andreas Niemann, hat die Störung vorschriftsmäßig dokumentiert und den Fehler umgehend an Lisa Meier aus der IT-Abteilung gemeldet. Da es sich um ein softwareseitiges Problem bei der Ansteuerung der Laserköpfe handelt, ist ein Eingreifen der IT-Systemarchitektur zwingend erforderlich.

2. Technische Ursachenanalyse

Die ersten Analysen von Lisa Meier (Senior IT-Systemarchitektin) haben ergeben, dass die automatisierte API-Schnittstelle zur Übertragung der CAD-Geometriedaten blockiert ist. Das System kann die spezifischen Maschinenparameter für Kleinstserien nicht fehlerfrei verarbeiten, weshalb die Steuerungseinheit der TruLaser Serienzelle X1 in den Sicherheitsmodus schaltet und eine Wartung anfordert. Solange die API-Schnittstelle blockiert bleibt, ist eine wirtschaftliche Nutzung der Maschine nur eingeschränkt möglich. Eine manuelle Neukalibrierung durch Andreas Niemann brachte nur kurzzeitigen Erfolg.