CARGA ARTIFICIAL (CARGA FANTASMA) MOD.: PHL-03



DESCRIÇÃO GERAL: É uma unidade, de saída trifásica, com potência de 50VA, e que possibilita o ajuste do ângulo de fase entre 0,0 a 360,0 graus entre tensões e correntes mono e trifásica, medidos em um fasímetro digital de alta precisão incorporado ao equipamento. APLICAÇÕES:

E utilizada para simulação de carga mono ou trifásica:

- 1) Em ensaio de medidores de energia.
- 2) Em ensaios de medidores de potência ativa e reativa, fator de potência, sincronoscópio, transformadores e sistemas vetoriais.
- 3) Em conjunto com um contador de tempo mod ET42, pode ser utilizada para testes em relés de distância, direcional de corrente e potência e perda de excitação, etc.
- 4) Variação de ângulo de fase entre tensão e corrente em circuitos vetoriais em que há necessidade do controle do ângulo de fase em sistema trifásico.

FUNÇÕES DE SAÍDAS:

Possui as seguintes funções básicas (F):

F1: Ajuste independente da amplitude a corrente da fase R.

F2: Ajuste independente da amplitude a corrente da fase S.

F3: Ajuste independente da amplitude a corrente da fase T.

F3: Ajuste da amplitude da tensão trifásica.

F3: Ajustes para controle da relação do ângulo de fase entre a saída de tensão trifásica equilibrada e as saídas das correntes das três fases ajustáveis independentemente.

F4: Obter na saída uma corrente trifásica, balanceada e com amplitude variável independente.

F5: Obter na saída uma tensão trifásica, balanceada e com amplitude Instrumento adicional para medidas das tensões de saída. variável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentação: (120 - 208 - 240 - 380) V/60 Hz/3 F (50Hz) ou (220 -380-440) V/60 Hz/3 F(50 Hz*);

Ajuste grosso: Em seis passos de 60 graus entre 0 e 360 graus.

Ajuste fino: Ângulo continuamente ajustável, dentro de cada passo, com resolução menor que 0,5 graus C.

Saída de corrente R, S, T: Corrente ajustável de 0 a 20A

Saídas de corrente R'S'T': Saídas para acoplamento com as entradas de corrente dos medidores de energia e medidores MONTAGEM: Em estrutura de alumínio montada em caixa padrões ou reles de proteção.

Saída de tensão R, S e T: Tensões ajustáveis entre 0 e 440 V/50VA. Saídas de tensão R'S'T': Saídas para acoplamento com as entradas de tensão dos medidores de energia e medidores padrões. ou reles de proteção.

INSTRUMENTOS INCORPORADOS:

MEDIDOR DE ÂNGULO DE FASE DIGITAL:

Instrumento adicional para medida do ângulo de fase entre as saídas de tensões e as saídas de correntes.

Precisão: 1,5 grau + 1 dígito;

Resolução: 0,1 grau.;

Faixa de medida: 0,0 a 360,0 graus.;

Sinais de entrada: Corrente: 0,1 a 20,0A;

Tensão: 1 V a 500V; **VOLTÍMETRO DIGITAL:**

Precisão: 1,5 % + 3 dígito Resolução máxima: 0,1 V

Escalas: 1) 0,0 a 199,9 Vrms 2) 0 a 500 Vrms AMPERÍMETRO DIGITAL: (3 MEDIDORES)

Instrumento adicional para medidas das correntes de saída.

Precisão: 1,5 % + 3 dígito Resolução máxima: 0,1 V Escalas: 1) 0,0 a 19,99 A rms

PROTEÇÃO: Entradas e saídas através de fusíveis.

de madeira revestido de fórmica, tampa removível e espaço reservado para cabos e manuais próprio para operar em campo ou laboratório

DIMENSÕES: (Ax L x P) 470 X 580 X 330 mm

PESO: Aproximadamente, 50 Kg.



ELETROTESTE IND. E COM. LTDA - Rua José Pinto Vilela, 474 - Centro - 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG (35)3471-2123 ou (35)3471-4244 - www.eletroteste.com.br