

# Projet IT : perche télescopique à selfie motorisée pour caméra GoPro

## **Algorigramme**

permettant de contrôler la rotation de quatre <u>moteurs à courant continu</u> en fonction des angles respectifs et des <u>capteurs de fin de course</u>. La vitesse de rotation des moteurs est ajustée en utilisant la <u>modulation de largeur d'impulsion (PWM)</u>.

**NB:** UTILISER I'ARDUINO UNO

#### 1. Début

#### 2. Initialisation

- 2.1. Définir les broches des moteurs comme sorties (OUTPUT)
- 2.2. Définir les broches des capteurs de fin de course comme entrées (INPUT)
- 2.3. Initialiser les angles des moteurs à 0
- 2.4. Initialiser la vitesse de rotation à 255

#### 3. **Boucle principale**

Lire l'état des capteurs de fin de course

### 3.1 Commande de rotation gauche

- Si l'angle gauche est supérieur à -90° et le capteur de fin de course gauche n'est pas activé
  - o Diminuer l'angle gauche de 1
  - o Ajuster la vitesse du moteur gauche en fonction de l'angle (commande PWM)
- Sinon, arrêter le moteur gauche

#### 3.2 Commande de rotation droite

- Si l'angle droit est inférieur à 90° et le capteur de fin de course droit n'est pas activé
  - Augmenter l'angle droit de 1
  - Ajuster la vitesse du moteur droit en fonction de l'angle (commande PWM)
- Sinon, arrêter le moteur droit

#### 3.3 Commande de rotation haut

- Si l'angle haut est supérieur à -90° et le capteur de fin de course haut n'est pas activé
  - o Diminuer l'angle haut de 1
  - o Ajuster la vitesse du moteur haut en fonction de l'angle (commande PWM)

• Sinon, arrêter le moteur haut

#### 3.4 Commande de rotation bas

- Si l'angle bas est inférieur à 90° et le capteur de fin de course bas n'est pas activé
  - o Augmenter l'angle bas de 1
  - o Ajuster la vitesse du moteur bas en fonction de l'angle (commande PWM)
- Sinon, arrêter le moteur bas
- 4. **Fin**