

Притупить острые грани Напильник

Точить канавку

Проверить твердость: Роквелл.

 $N^{o}$  пер Содержание перехода  $N^{o}$  инстр.  $N^{o}$  инстр. N

37...44 HRC

P18