

6 фаски с 2-х сторон

5 Фрезеровать

4 Фрезеровать

Фрезеровать ЛЫСКИ

N° (одержание Режущ. Мерит. пер перехода инстр. инстр. t, мм мм/мин об/мин м/мин Время, мин Притупить острые грани Напильник

Точить канавку

Точить

37...44 HRC

N° Содержание перехода инстр. инстр. t, мм мммин обмин ммин обмин ммин обмин ммин обмин ммин Время, мин

Резец Р18

Резец T15 К6 16x12