



# Inspektionsbericht für berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) an kraftbetriebenen Arbeitsmitteln

X  EISTINATING STOK-INSPEKTION (VOLINDETHEDHANINE)   DEFICITION SVD-004-3	[x]	lige SICK-Inspektion (vor Inbetriebnahme)	Bericht-Nr.:	SVD-004-55-0165
---	-----	---	--------------	-----------------

[] Regelmäßige Inspektion

[] Inspektion Serviceauftrags-Nr.: 90019574

Firma: Bayerische Motoren Werke AG Service-Techniker: Herr Christian Völk

Straße: Landshuter Str. 56 Inbetriebn.-Datum: 01 / 2015

PLZ/Ort: 84130 Dingolfing Station 209 // SG901 + 902

Anlagenort: Halle 50 OG Pfeiler G 6 (Zwischengeschoss) Maschinen-Herst.: Kocher

Tour: Zust.: Herr Andreas Allmeier Maschinen-Typ: Schwerlast EHB Kunden-Nr: 123278 Best.-Ang.: MOB14-05358/07.11.2014 Maschinen-Nr.: SG 901 / 902

Position der BWS:	A: Prüfstation		B: neue Einstells	station	C:		D:	
Hersteller:	SICK		SICK					
BWS / Sicherheitstyp:	Scanner	3	Scanner	3				
Komponente 1:	S30A-7111CP	1	S30A-7111CP			I		L
Seriennummer:	14240460		14450692					
Komponente 2:	I/O Modul		I/O Modul					
Seriennummer:	14240032		14450098					
Umlenkspiegel / Stück:	keine	-	keine	-				
Schutzfeldbreite in m:	s. Konfig		s. Konfig					ų.
Interface Hersteller:	xx		XX					
Interface Type:	xx		XX					
Interface Seriennummer:	xx		xx					
Gefahrbereichssicherung:	horizontal		horizontal					
Gefahrstellensicherung:								
Zugangssicherung:	horizontal		horizontal					

### Angaben zur Steuerung laut Hersteller

Hersteller Kocher \			Verw	endete Sicherheitsmodule/Checksumme
Туре			1.	
Seriennummer:				
Schaltpl. Nr. / Dat.	EM02 / 17.12.2014 /	3.		
Software:	++ST	ST 209, +SG901 / SG902		
	SPS []	SPS [] Hardware		Baumusterprüfung []

mech. Abmessungen												
Pos. / Sicherh.abst. [mm]	A:	> 2000		B:	> 1200		C:			D:		
Maße	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]									
Oberhalb des Schutzfeldes	-	-	-	-	-	-						
Unterhalb des Schutzfeldes	-	-	-	-	-	-						
Rechts seitlich des Schutzfeldes	Schutz	zaun		Schutz	zaun							
Links seitlich des Schutzfeldes	Schutz	zaun		Schutz	zaun							
Eingriffsöffnung												
sonstige mechanische Absicheru	ngen					•					'	

Es besteht Unfallgefahr, falls die BWS oder die mechanische Absicherung entfernt wird!





## Die folgenden Prüfungen beziehen sich auf das einwandfreie arbeiten der BWS im Zusammenwirken mit der Steuerung der Maschine. Sie ersetzen nicht die sicherheitstechnische Überprüfung der Maschine!

Posi	tion der BWS: ja: J nein: N	nicht zutreffend: - nicht prüfbar: O	Α	В	С	D	
1.	Liegen die EG-Konformitätserklärung und die Bedienungsanle	eitung der Maschine vor?			N		
2.	J	J					
3.	. Ist die Funktion der BWS in Ordnung?						
4. Kennzeichnung, Funktion und Rückstellung des Not-Halt-Gerätes in Ordnung?							
5.	Schutzfeldkontrolle mit Prüfstab	Durchmesser [mm]: 50 / 50	J	J			
3.	Ist die BWS ordnungsgemäß mit dem Schutzleiter verbunden?						
<b>7</b> .	Ist der Überstromschutz der BWS gewährleistet?						
3.	. Sind Funkenlöschglieder wirksam?						
).	Ist die BWS zweikanalig mit der Steuerung verbunden?						
0.	Entspricht die Einbindung der BWS den vorliegenden Schaltpl	länen?	J	J			
1.	Wird die Schützkontrolle der BWS genutzt und ist sie wirksam	?	-	-			
2.	BWS wirksam bei:	Automatik?	0	0			
Hin	weis: Wenn die BWS abgewählt wird, müssen andere	Handbetrieb?	0	0			
	geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden	Zweihandschaltung?	-	-			
		Fußschaltung?	-	-			
		-	-	-			
3.	. Ist die BWS während des gesamten gefahrbringenden Zustandes wirksam?						
4.	Wird beim ausschalten der BWS eine gefahrbringende Bewegung gestoppt?						
5.	Wird beim aus-/einschalten der BWS keine gefahrbringende Bewegung gestartet?						
6.	Sicherheitsabstand angegeben? Wert [mm]: ohne Dat. letzte Prüfung:						
7. Wird der bei Punkt 16 angegebene Sicherheitsabstand eingehalten?							
8.	Ist das betätigen des Befehlsgerätes zum erneuten ingangset: ausgeschlossen?	zen aus dem Gefahrenbereich	J	J			
9.	9. Ist das Befehlsgerät für den ersten Start wirksam?						
0.	Ist der Gefahrenbereich vom Befehlsgerät aus einsehbar?		J	J			
21.	Wird die Wiederanlaufsperre bei Eingriff in das Schutzfeld wäl	nrend der gefährlichen Bewegung wirksam?	0	0			
ilt ı	nur für Gefahrstellen- und Gefahrbereichssicherung:				•		
2.	Ist das erreichen der Gefahrenstelle nur gesichert gegen Über-, Unter-, Um-, Hintergreifen möglich?						
23.	Wird verhindert das Schutzfeld zu hintertreten?						
ilt ı	nur für Zugangssicherung:		•	•	•	-	
24.	Ist der Sicherheitsabstand nach EN999 / EN13855 eingehalten?						
25.	Entspricht das Gerät zum "Rücksetzen" der EN954 / EN13849?						
_	liche ergänzende Schutzmaßnahmen, welche im direkten Z	_					
	Wird die gefährliche Bewegung nach öffnen der Schutztür ges	stoppt?	-	-			
26.2	Wiederanlaufsperre wirksam nach schließen der Schutztür?		-	-			
26.3	Funktion und nicht einfache Umgehbarkeit für Zweihand- und	Zustimmschalter in Ordnung?	-	-			

(1) wird nur bei erstmaliger Inspektion geprüft. (2) ZH 1/597 Für Maschinen, die vor dem 01.01.1995 im Wirtschaftsraum der EU erstmalig in Betrieb gegangen sind. (3) VBG 5 Für Maschinen, die vor dem 01.01.1995 im Wirtschaftsraum der EU erstmalig in Betrieb gegangen sind, gelten als Referenz die jeweils zutreffenden Normen.

### Die Schutzwirkung der BWS kann durch Fehlfunktion der Maschine aufgehoben werden.

Einstellung der Geräteparameter ggf. Parameterausdruck der BWS beifügen:

Pos. B: Konfigurationsdatum 05.01.2015 / 11:16 // SCID der Konfiguration 0x7280

Pos. A: Konfigurationsdatum 04.01.2015 / 16:37 // SCID der Konfiguration 0x8BB7





#### Die Behebung der folgenden Mängel ist durch den Maschinenbetreiber zu veranlassen:

Aktuell sind die Scanner nicht mit der Steuerung verbunden, somit können viele Prüfpunkte nicht geprüft werden. Die fehlenden Punkte müssen bei Fertigstellung der Anlage geprüft werden. Somit kann aktuell kein Prüfsiegel vergben werden.

Zu 16. Die Ansprechzeit oder der Mindestsicherheitsabstand sind nicht aus den Maschinenunterlagen ersichtlich.

Sonstige	Bemer	kungen:
----------	-------	---------

Zu 1. Die EG Konformitätserklärung ist nicht verfügbar. Bitte Maschinenunterlagen vervollständigen. MRL Anhang II

Zu 4. Aktuell ist kein NOT AUS Schalter in der Nähe der Scanner montiert.

Prüfsiegel erteilt Ja =J Nein = N: N

verantwortlicher Prüfer

Datum: 05.01.2015 12:00 Uhr

N

Wird eine Nachlaufmessung zur Ermittlung bzw. Überprüfung des unter Pkt. 16 angegebenen Ja =J Nein = N Sicherheitsabstandes gewünscht?

Maschinenbetreiber, Kostenträger

Maschinenhersteller (falls anwesend)

Für Sonderaktionen	Code:	KA	00