电机测试台上位机使用帮助文档

导入数据:点击按钮,可以选择需要的文档,将数据导入界面

删除数据:选中需删除的项目,点击此按钮,数据不再在界面中

合并数据: 可选择多个数据, 点此按钮后, 合并为一个新的数据

显示数据: 将选中的项目显示出来

统计特性:显示选中项目的均值及方差

绘制图像:用项目中的数据绘制出图像

参数估计:得到不考虑摩擦转矩时的 k_E 、 L_m 、 R_m ,以及考虑摩擦转矩时的 k_E 、 L_m 、 R_m 、 f_m

打印报告: 生成一份包含实验参数的文档报告