

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-179			
Página 1 de 4				

SOLICITA	ÇAO DE AÇAO (CORRETIVA E OL	J PREVEN	ITIVA
PROJETO/SITE: OS 37131 Interna	SPONSÁVEL FOLLOW UP: Márcio Rodrigues			
DATA DA ABERTURA DA SACP: 03/05/2	025			
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO	DA SACP (MAIOR F	PRAZO): []5 dias []	X]10 dias	[]15 dias
TIPO DE CONSTATA	ÇÃO		PROC	CESSO
☐ NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA ☑ NÃO CONFORMIDADE ☐ OBSERVAÇÃO ☐ OPORTUNIDADE DE MELHORIA ☐ BOA PRÁTICA		☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ FINANÇAS ☐ ENGENHARIA ☐ MASS ☐ RECURSOS HUMAN ☐ SISTEMAS ☐ EQUIPAMENTOS ☐ COMUNICAÇÃO	NOS	☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE
	C	RIGEM		
☐ AUDITORIA INTERNA ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐ GESTÃO DE QUALIDADE ☐ GESTÃO DE MASS ☐ CLIENTE	☐ ANÁLISE CRÍTIC ☐ REUNIÃO OCOR ☐ ERRO DE PROJI ☑ INSPEÇÃO ☐ VIGILÂNCIA	RRÊNCIAS CRÍTICAS	SACP NA	TE / İMPACTO AMBIENTAL ÃO EFICAZ / CANCELADA CIA / COMUNICAÇÃO
REFERÊNCIA (Norma, Proced	limento, Desenh	o, Auditoria) ou l'	TEM NOR	MATIVO NÃO ATENDIDO
AA8108S0000216				
	DESCRIÇÃO	DA CONSTATAÇÃ	ĬΟ	



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-179

Página 2 de 4

Durante inspeção realizada no Sistema de Secagem e Moagem de Carvão – GAD 4 e GAD 5, planta na elevação EL. 14.200 (T.V), foi constatada a instalação das grades de piso com áreas danificadas sem tratamento e pintura, resultando em exposição do de aço carbono em todas as plataformas.





22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-179			
Página 3 de 4				

DESVI	IO IDENTIFICADO F	POR: Márcio R	odrigues		DATA:	03/05/20)25
	AN	ÁLISE CRÍTIC	A DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar méto	do 6M)		
Métod	do: MET4				•		
Mater	ial: N/A						
Máqu	ina/Equipamento	: N/A					
Mão c	de Obra: N/A						
Meio	Ambiente: N/A						
Mediç	ão: N/A						
SUBC	LASSIFICAÇÃO CO	ONFORME SUA	CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ;	MAT; MED; MAN	//): MET4		
GRUP	O RESPONSÁVEL	PELA ANÁLISE	DE CAUSAS: Márcio Rodrigues / Pa	ulo Rufino /	D	ATA: 03/	05/2025
Ande	rson Pereira / Ca	rla Gabriela					
			ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACT	os			
Gera	impacto no prazo	da atividade?	•			☐ SIM	□NÃO
Se sir	n, informar quan	tidade prevista	a de horas ou dias:				
Neces	ssidade de recurs	so adicional?				SIM	□NÃO
Se sir	m, informar efetiv	o e/ou equipa	mentos previstos:			•	•
Necessidade de paralisação da atividade?						□ SIM	□NÃO
Se sir	n, efetivo foi real	ocado?				□ SIM	□NÃO
AÇÃO			PLANO DE AÇÃO	FMPRESA F			
AÇÃO #	TIPO		PLANO DE AÇÃO	EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANT	E P	PRAZO
	TIPO ☑ Correção Imediata ☑ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	Remover as de pintura po	AÇÃO grades de piso para o retorque		Techint		PRAZO 05/2025
#	☑ Correção Imediata☑ Ação Corretiva		AÇÃO grades de piso para o retorque	RESPONSÁVEL			
# 01 02 APROV	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	de pintura po	ação grades de piso para o retorque ontual.	Techint			
01	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	de pintura po	AÇÃO grades de piso para o retorque	RESPONSÁVEL			
# 01 02 APROV	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	de pintura po	ação grades de piso para o retorque ontual.	Techint			
# 01 02 APROV	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	de pintura po	ação grades de piso para o retorque ontual.	Techint			
01 02 APROVUSIMINA DATA: HÁ NE	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva /ADORES DO PLANO	de pintura po	grades de piso para o retorque ontual.	Techint FORNECEDOR DATA:	Techint		
01 O2 APROVUSIMINA DATA: HÁ NE manua	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva /ADORES DO PLANO	de pintura po	AÇÃO grades de piso para o retorque ontual. MONTADORA DATA: CUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO?	Techint FORNECEDOR DATA:	Techint	13/0	05/2025
01 O2 APRONUSIMINA DATA: HÁ NE manua QUAL	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva /ADORES DO PLANO AS CESSIDADE DE RI	de pintura po DE AÇÃO: EVISÃO DE DOO Plano de Respos	AÇÃO grades de piso para o retorque ontual. MONTADORA DATA: CUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? sta a Emergências etc.)	Techint FORNECEDOR DATA:	Techint	13/0	05/2025
DATA: HÁ NE manua QUAL Novos	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preve	de pintura po DE AÇÃO: EVISÃO DE DOO Plano de Respos s ações sugerid	MONTADORA DATA: CUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? sta a Emergências etc.)	Techint FORNECEDOR DATA:	Techint	13/0	05/2025



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-179			
Página 4 de 4				

Necessida	de de revisão pel	o Jurídico?				☐ SIM	□NÃO
		F	ECHAMENTO I	DO PLANO DE AÇÃ	0		
AÇÃO		DATA DE FECHA					NSÁVEL AMENTO
01				☐ EXECUTADO	☐ CANCELADO		
02				☐ EXECUTADO	☐ CANCELADO		
COMENTÁ	RIOS:					ii	
			FECHAMENT	O DOS IMPACTOS			
Informar	quantidade real	de horas ou	dias:				
Informar	efetivo e/ou equ	iipamentos ι	itilizados:				
APROVADOR	ES DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:					
USIMINAS			MONTADORA		FORNECEDOR		
DATA:			DATA:		DATA:		
	~						
	VERIFICAÇA			P (PRAZO, ELEMENT		CADO)	
CRITÉRIO	DE VERIFICAÇÃO	Nao a D:	plicavel em caso (de SACP de OM e Boa P	ratica		
						□NÃO	□ NA
AS AÇOES	IMPLEMENTADA	AS EVITARAM	QUE HOUVESSE I	REPETIÇÃO DO DESVIO		□ NÃO OVA SACP?	□ NA
☐ EFICAZ ☐ INEFICAZ		☐ CANCELADA	☐ CANCELADA ☐ SIM ☐ NÃO				
APROVADOR	ES DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:					
USIMINAS			MONTADORA		FORNECEDOR		
DATA:			DATA:		DATA:		