

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-237			
Página 1 de 4				

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA					
PROJETO/SITE: OS-37131	RESPONSÁVEL FOLLO	SPONSÁVEL FOLLOW UP: Marcio Rodrigues			
DATA DA ABERTURA DA SACP: 13/06/202	25				
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO D	DA SACP (MAIOR PRAZO): []5 dia	s [X]10 dias []	15 dias		
TIPO DE CONSTATAÇÃO	0	PROCESS	6 0		
 NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA NÃO CONFORMIDADE OBSERVAÇÃO OPORTUNIDADE DE MELHORIA BOA PRÁTICA 	☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ FINANÇAS ☐ ENGENHARIA ☐ MASS ☐ RECURSOS HUMAI ☐ SISTEMAS ☐ EQUIPAMENTOS ☐ COMUNICAÇÃO	NOS	☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE		
	ORIGEM				
CLIENTE	□ ANÁLISE CRÍTICA□ REUNIÃO OCORRÊNCIAS CRÍTICAS□ ERRO DE PROJETO☑ INSPEÇÃO□ VIGILÂNCIA	SACP NÃO EFICA DENÚNCIA / COM OUTROS:	AZ / CANCELADA MUNICAÇÃO		
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO					
AA3112M000016					
	DESCRIÇÃO DA CONSTAT	AÇÃO			



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-237

Página 2 de 4

Durante inspeção visual no Sistema de Secagem e Moagem de Carvão - GAD 4 e GAD 5, foi constatado descascamento da pintura de acabamento na superfície externa do moinho 04, localizado na EL. 3780.





22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00			
N. °	PCI-237		
Página 3 de 4			

	ANA	ÁLISE CRÍTIC	CA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar méto	do 6M)				
Métod	io: N/A			<u> </u>	<u> </u>				
Mater	ial: MAT4								
Máquina/Equipamento: N/A									
Mão c	le Obra: N/A								
Meio	Ambiente: N/A								
Mediç	ão: N/A								
	-		CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ;		=				
	GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Paulo Rufino / Anderson Pereira/ Marcio Rodrigues / Carla Gabriela								
			ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACT	os					
Gera	impacto no prazo	da atividade?				⊠ SIM	□NÃO		
Se sir	n, informar quan	tidade prevista	a de horas ou dias:						
Neces	ssidade de recurs	so adicional?				⊠ SIM	□NÃO		
Se sir	n, informar efetiv	o e/ou equipa	mentos previstos:						
Neces	ssidade de parali	sação da ativid	dade?			⊠ SIM	□NÃO		
Se sir	n, efetivo foi real	ocado?				⊠ SIM	□NÃO		
AÇÃO			PLANO DE AÇÃO	EMPRESA E					
#	TIPO		AÇÃO	RESPONSÁVEL	EXECUTANT	E P	RAZO		
01	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	Remover ár conforme es	ea danificada e efetuar pintura pecificação.	Usiminas	Techint - Gileno	22/0	22/06/2025		
02	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva								
APROV	ADORES DO PLANO	DE AÇÃO: JOSE	e Maurício		i	i			
USIMINA	AS		MONTADORA	FORNECEDOR					
				DATA:					
DATA:	CESSIDADE DE RI	EVISÃO DE DOC	DATA: CUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO?	•	APS.				
			sta a Emergências etc.)	(,	SIM	⊠ NÃO		
QUAL DOCUMENTO?									
Novos perigos diante das ações sugeridas? □ SIM ☑ NÃO									
Neces	sidade de envio ao	fornecedor/sub	ocontratada?			SIM	⊠ NÃO		
Se sim, indicar a empresa.									
Neces	sidade de revisão _l	pelo Jurídico?				SIM	⊠ NÃO		



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-237			
Página 4 de 4				

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO									
AÇÃO		DATA DE FECHA	_			ACP		ONSÁVEL HAMENTO	
01				□ E	XECUTADO] CANCELADO		
02				□ E	XECUTADO		CANCELADO		
COMENTÁ	COMENTÁRIOS:								
			FECHAMENT	O DOS IMP	ACTOS				
Informar	quantidade real	de horas ou	dias:						
Informar	efetivo e/ou equ	ııpamentos ι	itilizados:						
APROVADOR	ES DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:							
USIMINAS			MONTADORA			FORNECE	DOR		
DATA:		DATA: DATA:							
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA SACP (PRAZO, ELEMENTO A SER VERIFICADO)									
	VERIFICAÇA		iplicável em caso				ER VERIF	icado)	
		i i i	priodvoi em odeo			atioa			
CDITÉDIO	DE VERIFICAÇÃ	0.							
CKITEKIO	DE VERIFICAÇA	O .							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					□NA				
AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EVITARAM QUE HOUVESSE REPETIÇÃO DO D			O DESVIO?)	SIM	□NÃO	□NA		
☐ EFICAZ ☐ IN			NEFICAZ CANCELADA		ANCEL ADA	NOVA SACP? ☐ SIM			?
						NÃO #			
APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:									
USIMINAS			MONTADORA			FORNECE	DOR		
DATA:			DATA:			DATA:			