

待改进：

- 1.CH224k发热严重
- 2.纹波严重影响 adc
- 3.PWM DAC应该缓冲
- 4.DAC 最低电压异常

VIN 20-48V
VOUT 10-17V

