肺部 PET-CT 序列分割 与三维重建用户手册

景目

肺部 PET-CT 序列分割与三维重建用户手册 1	
1.	主界面3
2.	CT 面绘制 3
3.	CT 体绘制 6
4.	PET 面绘制 7
5.	PET 体绘制 8
6.	PET-CT 序列分割9
7.	体数据切片序列预览 10
8.	测量11
9.	3D 切割11
10	. 2D 切割12
11	. 帮助

1. 主界面



图 1.1 主界面

2. CT 面绘制

第一步: 首先导入一个待重建的 CT 文件夹。




图 2.1 导入一个待重建的 CT 文件夹

第二步: 3D 重建-->CT 面绘制,等待 CT 面绘制,可能需要几分钟。




图 2.2 CT 面绘制正在运行

CT 面绘制成功:




图 2.3 CT 面绘制成功

修改 CT 面绘制后三维肺的属性:属性->CT 面绘制 从属性对话框中可看到可以修改很多属性。



图 2.4 修改 CT 面绘制属性界面

以修改肺的透明度为例,把内部血管结节显现出来,以便帮助医生诊断。




图 2.5 修改 CT 面绘制属性肺透明度=10

3. CT 体绘制

操作方法与 CT 面绘制类似。

CT 体绘制:




图 3.1 CT 体绘制

以修改肺的透明度为例,把内部血管结节显现出来,以便帮助医生诊断。



图 3.2 修改 CT 体绘制属性肺透明度=10

固定点 CT 体绘制:属性->CT 体绘制->选择固定点 CT 体绘制




图 3.3 固定点 CT 体绘制

4. PET 面绘制

操作方法与 CT 面绘制类似。(同样首先需要先导入一个待重建的 PET 文件夹) PET 面绘制:




图 4.1 PET 面绘制

以修改肺的透明度为例,把内部代谢强血管结节显现出来,以便帮助医生诊断。




图 4.2 修改 PET 面绘制属性肺透明度=10

5. PET 体绘制

操作方法与 CT 体绘制类似。

PET 体绘制 (RC):




图 5.1 PET 体绘制

以修改肺的透明度为例,把内部代谢强血管结节显现出来,以便帮助医生诊断。




图 5.2 修改 PET 体绘制属性肺透明度=10

固定点 PET 体绘制:属性->PET 体绘制->选择固定点 PET 体绘制




图 5.3 固定点 PET 体绘制属性肺透明度=10

6. PET-CT 序列分割

肺部 PET-CT 序列分割: 序列分割→进入序列分割对话框




图 6.1 肺部 PET-CT 序列分割

7. 体数据切片序列预览

体数据预览:体数据切片序列预览→进入体数据预览对话框在体数据预览对话框中可动态修改 Level 和 Window 参数。



图 7.1 体数据切片序列预览

8. 测量

测量: CT 面绘制直线测量、CT 体绘制直线测量、CT 面绘制角度测量、CT 体绘制角度测量




图 8.1 测量

9. 3D 切割

3D 切割: CTMC 3D 任意面切割、CTMC 3D 任意面切割切面隐藏




图 9.1 CTMC 3D 任意面切割




图 9.2 CTMC 3D 任意面切割切面隐藏

10. 2D 切割

2D 切割: 2D 任意面切割、2D 横矢冠剖面

2D 任意面切割:




图 10.1 2D 任意面切割

2D 横矢冠剖面:




图 10.2 2D 横矢冠剖面

11. 帮助

帮助:手册(本文档)、关于 关于:关于>进入关于对话框




图 11.1 关于