



SMS InfoComm Serv. E Ger. De Soluções deTecnologia Ltda. Av. Pirambóia, 3654 - Alphaville – Barueri – SP CEP: 06465-060



A serviço da AsusTek Computer Inc

Dados do cliente									
Nome:	REBECA SILVA FERREIRA	Telefone	7336122342	E-mail	leila	a_miranda10@hotmail.com			
Dados do Equipamento									
Modelo: A	S ZB553KL 5G/8917/16G/2G BRB6K10533	PN: Data Entrada	90AX00L2-M02030 14胸neiro, 2019] co	SN: ód. Defeito	J3AXB60181154HP 2			
Análise do Equipamento									
Reclamação Cliente: O aparelho parou de funcionar. Ja coloquei em outros carregadores e mesmo assim o aparelho não liga de forma nenhuma. Não caiu, não entrou água.									
Devolução Motivo	Indícios de contato com líquidos ou es	xposição à umidade excessiva.		Devolução	/Categoria	OXIDAÇÃO			
Repair Ordermation:	BRB6K10533	for Asus Time 2019/01/14 08:01:23	3						
	Fotografia etiquetas*	<u>.</u>		Fotografia	danos 1*				





Fotografia danos 2*

Fotografia danos 3*

Após as análises do dispositivo ASUS modelo e serial acima informado, concluímos que o dispositivo não poderá ser reparado dentro dos termos da Garantia Asus devido a, evidências de oxidação observada neste dispositivo é do tipo galvânica, isto quer dizer que o contato com o liquido e/ou umidade excessiva somada à corrente elétrica do dispositivo acelerou o processo de corrosão, criando este aspecto acinzentado demonstrado nas imagens 1, 2 e 3.

Conclusão

Informações Gerais									
ENGENHEIRO: Vanner Barbosa	CREA: 5061615915	Data:	14@neiro, 2019						
///2	-		, ,						
Have by Swan 108									